



# 宏福苑 業主立案法團

日期：2024年10月7日

檔案編號：WFCIO/Letter/12/No.059/7 October 2024

致：宏昌、宏盛及宏志閣各業主

本座現正進行剔窗工程，有已進行此項工程的居民表示，剔窗期間會導致大量粉塵飛入屋內，導致屋內塵土飛揚，影響呼吸。

管委會已向宏業查詢及反映問題，並要求工程期間採取一切措施，避免塵土飛入室內。我們在此提醒各位居民，盡快進行以下保護工作，以免粉塵大量飛入屋內。

前期工作：

1. 向大堂座頭索取皺紋膠紙密封窗罅，減少粉塵進入室內。
2. 檢查窗邊膠條，如有損毀(例如老化或硬化)，須盡快更換。

工程期間工作：

1. 工人進行剔窗邊或打鑿工程時(包括附近單位)，避免開啟抽氣扇及窗口式排氣乾衣機；暫時遮蓋廁所抽氣扇，減少室內負壓情況。
2. 在已密封窗罅的前提下，於打鑿時段開着抽油煙機最低轉速，減少灰塵進入抽油煙機管道。
3. 如沒有需要，盡量避免逗留室內。

我們會繼續與宏業溝通，希望全力推進以上步驟儘快完成，減低對居民的困擾。



宏福苑業主立案法團  
第十二屆管理委員會  
主席 徐滿柑啟  
2024年10月7日

新界大埔宏福苑宏仁閣地下3號

電話：2658-6362 傳真：2658-6361

法團網址：[www.wangfuk.org](http://www.wangfuk.org)