

ORIGINAL CEROCEROSEISSIETESEISSEISOCHO

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas traseras no corresponde color)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fredez, Cristian	Ing. MALUENDEZ, MARCELO PEDRO Mat. Nº: 10728(COPIME)
		Página 1 de 1

Certificado: W-067668

AG388HP 081-02

25/03/2026 09:16

AG388HP 081-03

25/03/2026 09:16

AG388HP G C 030-081 1203023 1 W 67668

25/03/2026 09:06

6cawaeDs4G

**Antecedentes de la Actividad** * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). Nro:-

Denominación del Art. 33 (D.M.) CAMION CABINA SIMPLE PLATAFORMA MOTO HORMIGONERA

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento
-------------------	---------------	-------------------------	----------------------	-------------

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION