瓜子检测 | 2020年企业标准“领跑者”


瓜子认证

品质保障

瓜子检测
车辆评估报告

GUAZI®

Vehicle Detection Assessment Report



Q/GZ JSKF J11-2016《二手车鉴定评估技术标准》荣获2020年企业标准“领跑者”

报告编号：SGJC20260918-172635648

瓜子检测
检测认证证书

车辆型号：腾势Z9GT 2026款 易三方闪充性能型

VIN码：LC0DF4CD5T7118827　　车身颜色：绿色

此车已通过瓜子检测认证

享 90天 内回购保障

自认证之日起90天内，若被检车辆发生转移登记，且登记日起90天内，如索赔人（被检车辆的第一买受人）发现被检车辆存在本报告约定的重大事故、火烧、泡水情况，而本报告未准确反映的，瓜子对该车辆进行回购。

非重大事故　　非火烧　　非泡水

认证机构：瓜子汽车服务（天津）有限公司

检测师：莫皓咏

报告出具日期：2026-09-18

扫码验证报告真伪　　中汽服存证

瓜子将在7天内进行复检，如您在此期间内未收到更新报告，则以此报告为准

温馨提示:
1、车辆信息仅供参考，实际车型与配置信息请以实车为准，此证书手写无效。
2、请仔细阅读“重大事故、火烧、泡水判定标准”。

委托信息

包括委托方信息、委托检测项、检测结果、检测师信息、检测车辆照片。

车辆信息

车辆型号：腾势Z9GT 2026款 易三方闪充性能型	VIN码：LC0DF4CD5T7118827
委托人：	检测内容：普通车事故检
委托日期：2026-09-16	

委托检测项

事故检测59项　泡水检测43项　火烧检测24项

检测结果

非重大事故　非火烧　非泡水

检测师信息

检测师：莫皓咏　　检测日期：2026-09-18

检测车辆照片



左前45°




右后45°


温馨提示：
瓜子检测标准符合二手车鉴定评估技术规范（GB/T30323-2013），如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-0606-047咨询。

委托信息

包括委托方信息、委托检测项、检测结果、检测师信息、检测车辆照片。



着车仪表盘



中控台



驾驶位



左侧后排座椅



正前

温馨提示：
瓜子检测标准符合二手车鉴定评估技术规范（GB/T30323-2013），如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-0606-047咨询。

基础信息

车辆的基本信息、证件信息、实车品牌型号。

车辆信息

车辆型号：	腾势Z9GT 2026款 易三方闪充性能型
VIN码：	LC0DF4CD5T7118827
燃油类型：	纯电动
排量：	未填写
车牌号：	
所有人性质：	私户
使用性质：	非营运
注册日期：	2026-6-23
表显里程：	0.08万公里
车身颜色：	绿色

温馨提示：

1、本检测报告中“表显里程”是检测人员根据所检车辆仪表盘上显示的公里数进行填写，仅供参考。

2、瓜子不对如上信息与实际情况不符进行赔付。

事故检测：

判断标准：车身结构部件检测项存在严重变形、严重钣金、切割、焊接、更换等维修经历或对应维修手段（指钣金、切割、焊接、更换）遗留的维修痕迹时，判定车辆存在事故风险。

受限不可检：检测过程中如遇到车辆结构、检测环境、以及其他不可抗力的原因导致检测项目无法查勘的情况，该检测项目会显示受限不可检。瓜子不对标记为受限不可检的检测项产生的任何疑问负责。

未获授权不可检：对于需要将遮蔽物或覆盖物拆除后进行检测的检测项，如果车主未同意或未授权拆除遮蔽物或覆盖物，造成无法检测的，该检测项标记为“未获授权不可检”，瓜子不对“未获授权不可检”的检测项承担任何检测质量责任。

结构件改装：针对车身结构部件因改装发生状态改变且达到一定程度的，该检测项将标记为“改装损伤”（包含改装打孔、改装变形、改装切割、改装焊接），存在改装损伤的车辆不定义为重大事故车，存在改装损伤的部件/部位不享受瓜子提供的检测质量保障。

事故检测通过59项

左前减震器座漆面	未见异常	左前翼子板骨架漆面	未见异常
右前减震器座漆面	未见异常	右前翼子板骨架漆面	未见异常
左前减震器座	未见异常	前防撞梁	未见异常
左前纵梁	未见异常	右前减震器座	未见异常
水箱框架	未见异常	右B柱覆盖面	未见异常
右A柱覆盖面	未见异常	右前纵梁	未见异常
右C柱覆盖面	未见异常	后防撞梁	未见异常
左后纵梁	未见异常	右后纵梁	未见异常

温馨提示:
1、根据检测项综合判定车辆是否出现过重大事故，并非检测车辆部件的功能状态。
2、瓜子检测标准符合二手车鉴定评估技术规范（GB/T30323-2013），如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-0606-047咨询。

后围板	未见异常	左A柱覆盖面	未见异常
左B柱覆盖面	未见异常	左C柱覆盖面	未见异常
右D柱覆盖面	未见异常	左D柱覆盖面	未见异常
右后减震器座	未见异常	右后尾灯框架	未见异常
左后尾灯框架	未见异常	左后减震器座	未见异常
右后翼子板	未见异常	左后翼子板	未见异常
右C柱内侧	未见异常	右B柱内侧	未见异常
右A柱内侧	未见异常	左B柱内侧	未见异常
左A柱内侧	未见异常	右D柱内侧	未见异常
左C柱内侧	未见异常	车身大顶	未见异常
备胎槽（行李箱底板）	未见异常	左D柱内侧	未见异常
右侧下边梁	未见异常	右侧上边梁	未见异常
行李箱后遮物板（铁质）	未见异常	防火墙（前围板）	未见异常
右后纵梁连接板（法兰盘）	未见异常	右后翼子板内侧（骨架）	未见异常
VIN码	未见异常	右后翼子板导水槽	未见异常
右后轮旋	未见异常	左侧上边梁	未见异常
右前纵梁连接板（法兰盘）	未见异常	右前翼子板骨架	未见异常
右前减震器座周边胶体	未见异常	左后翼子板内侧（骨架）	未见异常

温馨提示:
1、根据检测项综合判定车辆是否出现过重大事故，并非检测车辆部件的功能状态。
2、瓜子检测标准符合二手车鉴定评估技术规范（GB/T30323-2013），如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-0606-047咨询。

左后翼子板导水槽	未见异常	左后轮旋	未见异常
左侧下边梁	未见异常	左前纵梁连接板（法兰盘）	未见异常
左前翼子板骨架	未见异常	左前减震器座周边胶体	未见异常
左后纵梁连接板（法兰盘）	未见异常		

温馨提示:
1、根据检测项综合判定车辆是否出现过重大事故，并非检测车辆部件的功能状态。
2、瓜子检测标准符合二手车鉴定评估技术规范（GB/T30323-2013），如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-0606-047咨询。

火烧检测：

判断标准：根据检测项目中是否出现熏黑、烧蚀、炙烤、熔化等状况，来判断是否有火烧车风险。

受限不可检：检测过程中如遇到车辆结构、检测环境、以及其他不可抗力的原因导致检测项目无法查勘的情况，该检测项目会显示受限不可检。瓜子不对标记为受限不可检的检测项产生的任何疑问负责。

未获授权不可检：对于需要将遮蔽物或覆盖物拆除后进行检测的检测项，如果车主未同意或未授权拆除遮蔽物或覆盖物，造成无法检测的，该检测项标记为“未获授权不可检”，瓜子不对“未获授权不可检”的检测项承担任何检测质量责任。

火烧检测通过24项

发动机舱隔音棉	未见异常	发动机舱内管路(水管/油管)	未见异常
车内顶棚	未见异常	仪表台及附件	未见异常
蓄电池及附件	未见异常	右侧门槛线束	未见异常
发动机舱塑料件	未见异常	防火墙隔热棉	未见异常
机舱保险盒	未见异常	机舱电器插接件	未见异常
驾驶舱内线束及插接件	未见异常	驾驶舱右侧线束插接件	未见异常
机舱线束及标签	未见异常	驾驶舱内饰板	未见异常
行李箱	未见异常	行李箱底板线束及保险盒	未见异常
驾驶舱左侧线束插接件	未见异常	室内保险丝盒	未见异常
左侧门槛线束	未见异常	车身底板	未见异常
右后轮旋	未见异常	右前减震器座周边胶体	未见异常

温馨提示:

1、根据检测项综合判定车辆是否是火烧车，并非检测车辆部件的功能状态。

2、瓜子检测标准符合二手车鉴定评估技术规范（GB/T30323-2013），如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-0606-047咨询。

左后轮旋	未见异常	左前减震器座周边胶体	未见异常

温馨提示:
1、根据检测项综合判定车辆是否是火烧车，并非检测车辆部件的功能状态。
2、瓜子检测标准符合二手车鉴定评估技术规范（GB/T30323-2013），如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-0606-047咨询。

泡水检测：

判断标准：各泡水检测项(各部件/部位)存在积水、泥沙、水痕、霉斑、浸水修复等泡水或泡水后虽经维修但仍遗留有相应痕迹且波及到一定范围并达到一定程度的，判定车辆存在泡水风险

受限不可检：检测过程中如遇到车辆结构、检测环境、以及其他不可抗力的原因导致检测项目无法查勘的情况，该检测项目会显示受限不可检。瓜子不对标记为受限不可检的检测项产生的任何疑问负责。

未获授权不可检：对于需要将遮蔽物或覆盖物拆除后进行检测的检测项，如果车主未同意或未授权拆除遮蔽物或覆盖物，造成无法检测的，该检测项标记为“未获授权不可检”，瓜子不对“未获授权不可检”的检测项承担任何检测质量责任。

泡水检测通过43项

右后底板隔音胶及封边胶	未见异常	左后底板隔音胶及封边胶	未见异常
右前底板隔音胶及封边胶	未见异常	左前底板隔音胶及封边胶	未见异常
后排出风口	未见异常	OBD插接件	未见异常
车内顶棚	未见异常	点烟器座	未见异常
仪表台骨架	未见异常	右B柱夹层及周边	未见异常
右侧底板横梁内部	未见异常	仪表台空调出风口	未见异常
右A柱夹层及周边	未见异常	右侧门槛线束	未见异常
右后安全带插座	未见异常	右侧脚部出风口	未见异常
右前地毯（含周边饰条/饰板）	未见异常	右后地毯（含周边饰条/饰板）	未见异常
右前安全带预紧器	未见异常	副驾座椅轨道及骨架	未见异常

温馨提示:
1、根据检测项综合判定车辆是否是泡水车，并非检测车辆部件的功能状态。
2、瓜子检测标准符合二手车鉴定评估技术规范（GB/T30323-2013），如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-0606-047咨询。

机舱保险盒	未见异常	机舱电器插接件	未见异常
驾驶舱内线束及插接件	未见异常	驾驶舱右侧线束插接件	未见异常
驾驶舱内饰板	未见异常	行李箱	未见异常
行李箱底板线束及保险盒	未见异常	驾驶舱左侧线束插接件	未见异常
室内保险丝盒	未见异常	左A柱夹层及周边	未见异常
左B柱夹层及周边	未见异常	主驾座椅轨道及骨架	未见异常
转向管柱	未见异常	左侧门槛线束	未见异常
左侧底板横梁内部	未见异常	左侧脚部出风口	未见异常
左前安全带预紧器	未见异常	左前地毯（含周边饰条/饰板）	未见异常
左后安全带插座	未见异常	左后地毯（含周边饰条/饰板）	未见异常
车身底板	未见异常	备胎槽（行李箱底板）	未见异常
保养记录进水维修	未见异常		

温馨提示:
1、根据检测项综合判定车辆是否是泡水车，并非检测车辆部件的功能状态。
2、瓜子检测标准符合二手车鉴定评估技术规范（GB/T30323-2013），如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-0606-047咨询。

重大事故、泡水、火烧判定标准：

瓜子检测对重大事故、火烧、泡水判定标准符合国家二手车鉴定标准。

重大事故判定方法

“重大事故车”是指车辆结构部件受到一定程度的损伤且经过修复仍旧不能恢复全部性能的车辆的总称，具体判定规则标准如下：

事故车判定规则：

- 车身结构部件检测项存在严重变形、严重钣金、严重焊接、切割、更换等维修经历或对应维修手段（指钣金、切割、焊接、更换）遗留的维修痕迹时，判定车辆存在事故风险；
- 下表中任一检测项存在对应缺陷结果栏中的任何一项缺陷时，即判定为“重大事故车”，但“改装损伤”除外；
- 针对车身结构部件因改装发生状态改变且达到一定程度的，该检测项将标记为“改装损伤”（包含改装打孔、改装变形、改装切割、改装焊接），存在改装损伤的车辆不定义为重大事故车，存在改装损伤的部件/部位不享受瓜子提供的检测质量保障。

  注：不同部件/部位存在缺陷需要描述程度时，不同的部件/部位对“严重”的概念将予以单独标注，未予描述的则不区分缺陷的程度。

检查项目名称	缺陷结果集	检查项目名称	缺陷结果集
1 左前减震器座	变形≥3cm²、开裂≥3cm²、凹陷≥3cm²、褶皱≥3cm²、扭曲≥3cm²、钣金≥3cm²、焊接≥3cm²、更换、切割	2 右前减震器座	变形≥3cm²、开裂≥3cm²、凹陷≥3cm²、褶皱≥3cm²、扭曲≥3cm²、钣金≥3cm²、焊接≥3cm²、更换、切割
3 左后减震器座	变形≥3cm²、开裂≥3cm²、凹陷≥3cm²、褶皱≥3cm²、扭曲≥3cm²、钣金修复≥3cm²、焊接≥3cm²、更换、切割	4 右后减震器座	变形≥3cm²、开裂≥3cm²、凹陷≥3cm²、褶皱≥3cm²、扭曲≥3cm²、钣金修复≥3cm²、焊接≥3cm²、更换、切割
5 左前纵梁	变形≥3cm²、开裂≥3cm²、凹陷≥3cm²、褶皱≥3cm²、扭曲≥3cm²、钣金≥3cm²、焊接≥3cm²、更换、切割	6 右前纵梁	变形≥3cm²、开裂≥3cm²、凹陷≥3cm²、褶皱≥3cm²、扭曲≥3cm²、钣金≥3cm²、焊接≥3cm²、更换、切割
7 左后纵梁	变形≥3cm²、开裂≥3cm²、凹陷≥3cm²、褶皱≥3cm²、扭曲≥3cm²、钣金修复≥3cm²、焊接≥3cm²、更换、切割	8 右后纵梁	变形≥3cm²、开裂≥3cm²、凹陷≥3cm²、褶皱≥3cm²、扭曲≥3cm²、钣金修复≥3cm²、焊接≥3cm²、更换、切割

9 左前纵梁连接板（法兰盘）	变形≥3cm²、开裂≥3cm²、凹陷≥3cm²、褶皱≥3cm²、扭曲≥3cm²、钣金修复≥3cm²、焊接≥3cm²、更换、切割	10 右前纵梁连接板（法兰盘）	变形≥3cm²、开裂≥3cm²、凹陷≥3cm²、褶皱≥3cm²、扭曲≥3cm²、钣金修复≥3cm²、焊接≥3cm²、更换、切割
11 左后纵梁连接板（法兰盘）	变形≥3cm²、开裂≥3cm²、凹陷≥3cm²、褶皱≥3cm²、扭曲≥3cm²、钣金修复≥3cm²、焊接≥3cm²、更换、切割	12 右后纵梁连接板（法兰盘）	变形≥3cm²、开裂≥3cm²、凹陷≥3cm²、褶皱≥3cm²、扭曲≥3cm²、钣金修复≥3cm²、焊接≥3cm²、更换、切割
13 左A柱内侧	变形≥8cm、钣金修复≥8cm、焊接＜8cm、焊接≥8cm、更换、切割	14 左B柱内侧	变形≥8cm、钣金修复≥8cm、焊接＜8cm、焊接≥8cm、更换、切割
15 左C柱内侧	变形≥8cm、钣金修复≥8cm、焊接＜8cm、焊接≥8cm、更换、切割	16 左D柱内侧	变形≥8cm、钣金修复≥8cm、焊接＜8cm、焊接≥8cm、更换、切割
17 右A柱内侧	变形≥8cm、钣金修复≥8cm、焊接＜8cm、焊接≥8cm、更换、切割	18 右B柱内侧	变形≥8cm、钣金修复≥8cm、焊接＜8cm、焊接≥8cm、更换、切割
19 右C柱内侧	变形≥8cm、钣金修复≥8cm、焊接＜8cm、焊接≥8cm、更换、切割	20 右D柱内侧	变形≥8cm、钣金修复≥8cm、焊接＜8cm、焊接≥8cm、更换、切割
21 左侧上边梁	焊接＜8cm、焊接≥8cm、更换、切割	22 右侧上边梁	焊接＜8cm、焊接≥8cm、更换、切割
23 左侧下边梁	焊接-内侧焊接、加强板严重变形、内侧钣金修复≥8cm、内侧开裂≥8cm、更换、切割	24 右侧下边梁	焊接-内侧焊接、加强板严重变形、内侧钣金修复≥8cm、内侧开裂≥8cm、更换、切割
25 防火墙（前围板）	变形≥8cm、钣金修复≥8cm、焊接、更换、切割	26 备胎槽（行李箱底板）	焊接≥3cm²、更换（铁质）、切割
27 车身大顶	更换-非可拆卸、切割-非可拆卸、焊接≥3cm²（非可拆卸）	28 后围板	更换-非可拆卸、切割-非可拆卸、焊接≥3cm²（非可拆卸）
29 行李箱后遮物板（铁质）	焊接、更换、切割	30 水箱框架	更换-非可拆卸、切割-非可拆卸
31 左后轮旋	焊接≥9cm²、更换（铁质）、切割	32 右后轮旋	焊接≥9cm²、更换（铁质）、切割
33 左前翼子板骨架	焊接≥9cm²、更换（铁质）、切割	34 右前翼子板骨架	焊接≥9cm²、更换（铁质）、切割
35 左后翼子板内侧（骨架）	焊接≥9cm²、更换（铁质）、切割	36 右后翼子板内侧（骨架）	焊接≥9cm²、更换（铁质）、切割
37 左后尾灯框架	更换、切割	38 右后尾灯框架	更换、切割
39 左后翼子板导水槽	焊接、更换、切割	40 右后翼子板导水槽	焊接、更换、切割
41 VIN码	切割	42 综合判断是否结构件严重损伤	结构件严重损伤

温馨提示：
瓜子检测标准符合二手车鉴定评估技术规范（GB/T30323-2013），如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-0606-047咨询。

火烧判定方法

“火烧车”是指车辆各部件/部位因故障或其他原因导致的高温、冒烟、起火等情况的车辆的总称。
具体判定规则标准如下：

- 根据检测项目中是否出现熏黑、烧蚀、炙烤、熔化等状况，来判断是否有火烧车风险；
- 下表中有任意检测项存在对应缺陷结果栏中的任何一项缺陷且单一部位达到400cm^{2}以上即认定为火烧车；
- 单线束起火且不对其他部件造成不可恢复的损伤的不认定为火烧车（不论缺陷结果的程度）。
  注：不同部件/部位存在缺陷需要描述程度时，不同的部件/部位对“严重”的概念将予以单独标注，未予描述的则不区分缺陷的程度。

检查项目名称	缺陷结果集	检查项目名称	缺陷结果集
1 保养记录火烧维修	有记录	2 车身底板	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化
3 车身覆盖件	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化	4 第三排座椅	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化
5 发动机舱隔音棉	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化	6 发动机舱内管路(水管/油管)	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化
7 发动机舱塑料件	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化	8 防火墙隔热棉	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化
9 机舱保险盒	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化	10 机舱线束及标签	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化
11 驾驶舱内饰板	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化	12 驾驶舱内线束及插接件	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化
13 燃油箱及管路	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化	14 行李箱	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化
15 行李箱底板线束及保险盒	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化	16 行李箱内饰板	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化
17 蓄电池及附件	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化	18 仪表台及附件	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化
19 右侧第二排座椅	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化	20 右后轮旋	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化
21 右前减震器座周边胶体	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化	22 右前座椅	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化
23 左侧第二排座椅	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化	24 左后轮旋	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化
25 左前减震器座周边胶体	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化	26 左前座椅	熏黑、烧蚀、炙烤、熔化

温馨提示：
瓜子检测标准符合二手车鉴定评估技术规范（GB/T30323-2013），如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-0606-047咨询。

泡水检测判定标准

“泡水车”是指因水浸泡导致驾驶/乘员舱进水，存在安全隐患，可能影响车内电器元件正常工作的车辆的总称。

具体判定规则说明：

- 各泡水检测项（各部件/部位）存在积水、泥沙、水痕、霉斑、浸水修复等泡水或泡水后虽经维修但仍遗留有相应痕迹且波及到一定范围并达到一定程度的，判定车辆存在泡水风险；
- 泡水检测判定采取综合判断的形式；
- 下表中检测项的对应的缺陷结果集参与泡水检测判定的结果，除已列出的缺陷结果之外，该检测项配置的其余缺陷结果均不参与泡水检测判定，仅用以展示该部位的车况状态；

方位设定： a. 两侧：由车辆纵向中心线将车辆内部划分为左、右两侧；

b. 四方位：在纵向中心线的基础上，由乘员舱横向中心线，将车辆乘员舱划分为左前、右前、左后、右后四个方位，上列所指的左侧包含左前和左后，右侧包含右前和右后；

c. 系统将参与泡水检测判定的检测项划分到不同的方位（左前、左后、右前、右后）；

d. 内外侧：部分部件（地毯、底板隔音胶及封边胶）的检测结果需要区分内外侧，内外侧的界线由前排座椅靠近车门侧的滑轨的纵向延长线来划分，滑轨延长线与下边梁之间的区域为外侧，延长线与纵向中心线的区域为内侧；

判定车辆泡水的规则： 1. 四个方位中（左前、右前、左后、右后）的至少3个方位的泡水检测项存在参与泡水检测判定的缺陷结果；

2. 两侧（左侧或右侧）各有至少2个及以上检测项存在参与泡水检测判定的缺陷结果；

3. 全车累计存在参与泡水检测判定的缺陷结果的检测项不低于5项；

满足全部以上1-3条的，车辆被判定为泡水车；

4. 左前及右前方位分别各有3个及以上检测项存在参与泡水检测判定的缺陷结果的，判定为泡水车；

5. 查询维保或出险记录存在泡水维修的（即保养记录泡水维修-有记录的），判定车辆为泡水车；

排除规则： 1. 单一方位（左前、右前、左后、右后其中之一）或发动机舱、后备箱存在泡水检测缺陷结果的，不判定为泡水车；

2. 单一检测项的积水、泥沙、水痕、霉斑、浸水修复等痕迹的面积小于30cm^{2}的检测结果不参与泡水检测判定；

注：不同部件/部位存在缺陷需要描述程度时，不同的部件/部位对“严重”的概念将予以单独标注，未予描述的则不区分缺陷的程度。

序号	方位	检测项名称	缺陷结果集
1	左前	左前地毯（含周边饰条/饰板）	整体变色、更换、积水、浸水修复、内侧霉斑、内侧泥沙、内侧水痕
2	左前	左前底板隔音胶及封边胶	内侧积水、浸水修复、内侧霉斑、内侧泥沙、内侧水痕、内侧锈蚀
3	左前	左A柱夹层及周边	霉斑、积水、泥沙、水痕、浸水修复
4	左前	左侧底板横梁内部	霉斑、积水、泥沙、浸水修复
5	左前	左侧门槛线束	泥沙、浸水修复
6	左前	驾驶舱左侧线束插接件	泥沙、针脚锈蚀、浸水修复

7	左前	主驾座椅轨道及骨架	泥沙、浸水修复
8	左前	室内保险丝盒	更换、泥沙、针脚锈蚀、浸水修复
9	左前	OBD插接件	浸水修复
10	左前	转向管柱	浸水修复
11	左前	点烟器座	浸水修复
12	左后	左后地毯（含周边饰条/饰板）	整体变色、更换、积水、浸水修复、内侧霉斑、内侧泥沙、内侧水痕
13	左后	左后底板隔音胶及封边胶	内侧积水、浸水修复、内侧霉斑、内侧泥沙、内侧水痕、内侧锈蚀
14	左后	左B柱夹层及周边	霉斑、积水、泥沙、水痕、浸水修复
15	左后	左前安全带预紧器	积水、泥沙、针脚锈蚀、浸水修复
16	左后	左后安全带插座	泥沙
17	右前	右前地毯（含周边饰条/饰板）	整体变色、更换、积水、浸水修复、内侧霉斑、内侧泥沙、内侧水痕
18	右前	右前底板隔音胶及封边胶	内侧积水、浸水修复、内侧霉斑、内侧泥沙、内侧水痕、内侧锈蚀
19	右前	右A柱夹层及周边	霉斑、积水、泥沙、水痕、浸水修复
20	右前	右侧底板横梁内部	霉斑、积水、泥沙、浸水修复
21	右前	右侧门槛线束	泥沙、浸水修复
22	右前	驾驶舱右侧线束插接件	泥沙、针脚锈蚀、浸水修复
23	右前	副驾座椅轨道及骨架	泥沙、浸水修复
24	右前	仪表台骨架	泥沙、浸水修复
25	右前	仪表台空调出风口	泥沙、浸水修复
26	右后	右后地毯（含周边饰条/饰板）	整体变色、更换、积水、浸水修复、内侧霉斑、内侧泥沙、内侧水痕
27	右后	右后底板隔音胶及封边胶	内侧积水、浸水修复、内侧霉斑、内侧泥沙、内侧水痕、内侧锈蚀
28	右后	右B柱夹层及周边	霉斑、积水、泥沙、水痕、浸水修复
29	右后	右前安全带预紧器	积水、泥沙、针脚锈蚀、浸水修复
30	右后	车内顶棚	泥沙、浸水修复
31	右后	后排座椅骨架及海绵	锈蚀、霉斑、积水、泥沙、变色、浸水修复
32	右后	右后安全带插座	泥沙
33	——	保养记录泡水维修	有记录

温馨提示：
瓜子检测标准符合二手车鉴定评估技术规范（GB/T30323-2013），如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-0606-047咨询。

售后理赔

索赔流程


拨打客服电话
(4000606047)


客服核实情况


申请车辆复检


提供索赔材料



处理完毕

瓜子检测保障范围和索赔方：

保障范围： 瓜子认证（承保）的车辆，如索赔方在被检车辆的机动车登记证书变更至索赔方名下之日（含该日）起90天内发现被检车辆系检测报告出具前的重大事故车、火烧车、泡水车（判定标准详见后文）而瓜子出具的检测报告未显示该情况的，索赔方可以请求瓜子按照市场评估价格回购车辆或者在市场评估价格的30%以内进行错检差价赔付。

索赔方：

是指被检车辆（以被检车辆VIN码为准）检测报告出具之日（含该日）起90天内进行的第一次交易的买受人，且该买受人已支付合理对价，机动车登记证书已变更至索赔方名下。

但是经瓜子平台（瓜子二手车APP或车速拍APP）交易售出（检测报告出具之日（含该日）起90天内售出且买受人已支付合理对价，机动车登记证书已变更至买受人名下）的车辆且买受人要求退车并已收到退车款的，“索赔方”的权利由该次检测的委托人行使。

检测报告有效条件及失效后果：

1、检测报告（含瓜子认证/承保内容）的有效条件：

A.检测报告有效期：被检车辆的机动车登记证书变更至索赔方名下之日（含该日）起90天内；

B.在检测报告有效期内被检车辆因买卖发生转移登记的，转移登记限定在一次以内。

2、检测报告超过有效期或者在有效期内被检车辆发生二次以上（含二次）转移登记的，本检测报告（含瓜子认证/承保内容）自动失效，瓜子不再承担任何回购/赔付责任。

关于双方的义务：

1、瓜子有权对被检车辆进行复检，索赔方应当予以配合。

2、向瓜子提出保障范围内的回购/赔付请求时，索赔方应提供如下指定材料的原件及复印件：

A、车主身份证信息、书面索赔申请（应载明：回购/赔付请求的具体原因及对应的形式和额度）；

B、车辆行驶本复印件、车辆登记证全本复印件、车主驾驶本信息；

C、购车发票复印件、购车合同复印件、银行转账记录；

温馨提示：

瓜子检测仅排除本报告约定的“重大事故”、“火烧”、“泡水”情况。

D、《瓜子检测车辆评估报告》；
E、能够证明瓜子检测存在失误的合法且有效的证明材料；
F、根据法律法规及合同约定需要提供的其他必要的材料。
3、瓜子收到索赔方的回购/赔付请求后，24小时内予以响应，对于不符合回购/赔付条件或回购/赔付请求材料不完整的，应及时给出答复。

免责条款：

索赔方同意具备下列情形之一的，免除瓜子的回购/赔付责任：
1、索赔方向瓜子提出回购/赔付请求的时间超过被检车辆的机动车登记证书变更至索赔方名下之日（含该日）起90天的；
2、索赔方未按照“关于双方的义务”约定履行义务的，或者瓜子认证车辆在检测报告出具之日（含该日）起90天内尚未售出或虽已售出但尚未完成机动车登记证书变更登记的；
3、索赔方未向瓜子提供可以有效证明“被检车辆系检测报告出具前的重大事故车、火烧车、泡水车而乙方出具的检测报告未显示该情况”的材料；
4、被检车辆“受限不可检”和/或“未授权不可检”导致未进行进一步检查，但瓜子已经在检测报告中予以说明的；
5、在对车辆功能进行正常检测时，车辆功能出现偶发性故障，但瓜子在检测报告中予以明确说明的，或者检测当日车辆的真实状况不足以反映车辆曾发生过事故/火烧/泡水情况的；
6、瓜子出具检测报告后，被检车辆发生过事故/火烧/泡水情况的；
7、因不可归责于瓜子的原因造成被检车辆损失扩大的，乙方就扩大部分免责。
8、若被检车辆存在违反《中华人民共和国道路交通安全法》或者《二手车流通管理办法》规定的情形，瓜子免责。上述情形包括但不限于：拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征；改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号；伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志；使用其他机动车的登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志。
9、被检车辆超出瓜子的检测范围或者被检车辆在售期间经瓜子复检发现存在检测报告出具时未发现的事故、泡水、火烧等情况并通知该次检测委托人的。

特殊说明：

1、索赔方对瓜子复检结论存在异议的，可自行委托其他具备二手车鉴定评估资质的第三方机构按照国家标准或行业标准规定的程序出具鉴定评估报告。 经瓜子或者生效法律文书确认瓜子复检结论有误的，瓜子承担不超过人民币1500元的鉴定评估费用；经瓜子或者生效法律文书确认瓜子复检结论无误的，该鉴定评估费用由索赔方负担
2、本检测报告未涉及的约定，详见《瓜子开放平台商家运营管理手册》或《瓜子检测服务合同》。