
## LAPORAN PERMINTAAN SPARE PART PM-9000+

- Saat perakitan produksi ada troble 4 unit dengan no seri :
  - 1. PM2209B0028 (Dengan kerusakan NIBP tidak bisa memompa)
  - 2. PM2209B0025 (Dengan kerusakan NIBP tidak bisa memompa)
  - 3. PM2209B0030 (Dengan kerusakan NIBP tidak bisa memompa)
  - 4. PM2209B0022 (Dengan kerusakan NIBP tidak bisa memompa dan layar pada lcd pecah)
- Setelah dilakukan analisa dan perbaikan 3 unit OK, dan 1 unit membutuhkan part sebagai berikut :

GAMBAR	SPARE PART	QTY
BQY-E128-900uH LMHF510 1948	POWER SUPPLY BOARD	1 PC





PROCESSOR

1 PC