

V1.0 0320问题: 1.上板、下板宽度太宽,缩0.5mm 2.上板CDEP电感孔太小 已修正 V1.1 0409修改: 增加后端A口控制MOS 修改RGB位置

修复防反接外壳接地问题 修复PMOS控制问题