

I seria

1. Pomiar jakości wiązki lasera He-Ne (instrukcja nr 4)
2. Pomiar widmowego współczynnika absorpcji szkieł aktywnych PRZEKROJE CZYNNE (instrukcja nr 7)
3. Pomiar tłumienia światłowodów metodą transmisyjną (instrukcja nr 2)
4. Badanie i projektowanie pompy optycznej (instrukcja nr 6)

II seria

1. Analiza stanu polaryzacji promieniowania za pomocą polaryzatorów oraz płytek fazowych NASTAWNIK (instrukcja nr 3)
2. Pomiar widm luminescencji szkieł laserowych W TEMPERATURZE (instrukcja nr 5)
3. Technika spawania włókien światłowodowych (instrukcja nr 8)
4. Analiza parametrów toru światłowodowego WZMACZNIACZ COA EDFA (instrukcja nr 1)