

터널 시설물 안전점검 보고서

보고서 생성일시: 2026-07-12 20:46:39

1. 점검 기본정보

항목	내용
시설물	터널
점검 부재	라이닝
점검 위치	STA.120+35, 좌측벽 1.8m
결함 종류	균열
결함 길이	420 mm
최대 균열폭	0.32 mm
AI 검출 신뢰도	0.91
원본 이미지	inspection_001.jpg

3. 점검결과

라이닝 좌측벽 STA.120+35, 1.8m 지점에서 길이 420mm, 최대 균열폭 0.32mm인 균열이 발견되었으며, AI 검출 신뢰도는 0.91로 높게 평가됨.

4. 결함 평가

점검 기준에 따르면, 균열폭이 0.3mm 이상 0.5mm 미만 구간은 표 1.11 및 표 1.13 기준에서 손상 정도 'c'에 해당할 수 있으나, 본 데이터는 콘크리트바닥판이 아닌 라이닝에 대한 구체적 기준은 검색된 자료에 없어 정확한 손상 등급 부여는 어려움. 균열 신뢰도는 높으나 균열 면적을 산정에 대한 정보 및 라이닝 특성에 맞는 상세 평가 기준이 부족함.

5. 권장 조치사항

균열 지속 관찰 및 상세 평가를 위해 전문 검토자에 의한 추가 점검 실시 필요. 균열 진행 여부 및 구조적 영향 분석 권고.

6. 조치 우선순위

판정	판단보류
----	------

7. 추가 점검 필요사항

1. 라이닝 구조적 영향 평가
2. 균열 면적을 산정 위한 균열 개수 및 상세 폭 측정
3. 균열 진행 정도 추적 관찰
4. 라이닝 관련 상세 점검 기준 확인

8. 적용 근거

문서	페이지	적용 사유
tunnel_safety_manual.pdf	29	콘크리트 균열 폭 평가 기준 및 손상 등급 부여 참고
tunnel_safety_manual.pdf	30	균열을 산정 방법 및 균열 면적 산정 관련 근거

본 보고서는 AI 기반 검색 및 문서작성 시스템이 생성한 점검 초안입니다. AI 검출 신뢰도는 구조적 안전도를 의미하지 않으며, 최종 판정과 조치 결정은 관련 자격을 갖춘 점검자가 원본 기준서와 현장 상태를 확인한 후 수행해야 합니다.

점검자		검토자	
검토일		승인	