Ford Focus Titaniun Esp retrov 2014.

Peça de baixa complexidade, não é necessário remover o forro de porta para substituição. Um ponto muito importante que deve ser lembrado, é que para os retrovisores com sensor de temperatura. O veículo leva um tempo para reconhecer o sensor. Neste caso o Ar condicionado só irá funcionar após o veículo movimentar cerca de 2 Quilômetros.

1

Remova o acabamento interno para dar acesso aos parafusos de fixação do retrovisor. Comece pela parte menor não é necessário o uso de ferramentas para este passo.



2

Com uma espátula desloque suporte do twitter que é preso por um grampo tipo de forro de porta.



3

Retire um tampão de borracha sob um dos parafusos do retrovisor.



4

Desligue e remova a chave da ignição e remova o conector elétrico.



5

Faça a substituição do retrovisor, volte os acabamentos aos seus lugares e faça o teste elétrico.



Caso o ar condicionado apresente divergência de temperatura causando mal funcionamento, a solução é bem simples, é somente necessário andar com o veículo cerca de 2 quilômetros, para que o sistema do veículo faça o reconhecimento do sensor localizado no novo retrovisor.