
Ford KA 2015 4 pts VG

Vidro de baixa complexidade para substituição, não possui molduras.

No interior é necessário deslocar o forro lateral para acessar os conectores do térmico.

1

Este vidro não possui molduras, nem na parte inferior.



2




3

Na parte interna deve-se ter cuidado com a terceira luz de freio.



4

Para acessar os terminais do térmico, é preciso deslocar as molduras laterais.



5

