Hyundai HB20 13-15 cod. 733623

Peça de baixa complexidade par substituição, sua é feita retirando dois parafusos bem amostra, e o deslocamento é feito correndo a lanterna para trás.

1



2



3



4

Nesta lanterna se localizam as luzes de pisca, com uma lâmpada PY21W.




5

As luzes de farolete e de freio com uma lâmpada de dois polos P21-05W.



6

Atenção para os pinos guia de encaixe.



7

