Введение

Документ описывает особенности использования модуля fw21 в среде 1С.

В модуле fw21 реализована поддержка подключения к 1С по технологии «внешняя компонента (com)». Дополнительно, доступна интеграция с 1С через «посредник» NetObjectToIDispatch45.

Fw21, как внешний компонент 1С

Как «внешняя компонента 1С» fw21 реализует «совместимый с 1С драйвер оборудования». Как «совместимый с 1С драйвер оборудования» fw21 поддерживает тип оборудования «ККТ».

Включение в fw21 возможности подключения к 1С проводилось в соответствии с ИТС: «Требования к разработке драйверов подключаемого оборудования. Версия 3.4» (на 20.09.2021).

Версия спецификации 3.4

Данным требования соответствует:

- версия платформы 1С 8.3.
- версия прошивки ККТ 14.084(+)...

Disclaimer

Не соответствия ФФД

Не тестировалось

Установка

Описывается шаги по подключению модуля fw21.dll к 1С на примере конфигурации «Управление Торговли 11». Для конфигурации «Розница» могут отличаться «формы», в которых производится настройка, но суть остается неизменной:

- 1. Регистрация модуля fw21.dll как com-компонента.
- 2. Добавление в 1С программного идентификатора для fw21
- 3. Создание экземпляра подключения к ККТ

Далее, подробнее для 1С УТ 11...

Копирование фалов

Скопировать в любую локальную папку файлы fw21.dll
 После копирования убедиться в отсутствии у файла fw21.dll системного атрибута
 «Заблокирован», «Только чтение». Сбросить атрибут, если таковой будет установлен операционной системой.

Регистрация fw21.dll

ВАЖНО!!! Требуется соблюдать соответствие платформы 1C и Fw21.dll. обе должны быть или x86 или x64 (Fw21.dll AnyCPU не пройдет).

- Выполнить «командную строку» с «правами администратора»
- Выполнить команду:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe
<полный_путь>\fw21.dll /codebase.

При копировании модуля в GAC или рабочий каталог 1C параметр /codebase можно опустить. А при копировании модуля в GAC опустить <полный путь>\

• Убедиться в получении сообщения «Типы зарегистрированы успешно».

Добавление «драйвера»

Выполнить в 1С УТ:

«НСИ и администрирование» \ РМК и оборудование \ Подключаемое оборудование \ Драйверы оборудования»

- «Создать»:
 - о Тип оборудования «ККТ с передачей данных»
 - о Наименование (произвольно)
 - о Идентификатор объекта: AddIn.Fw21Ecr
 - Нажмите на кнопку "Функции" "Загрузить файл драйвера" и выбрать zip архив с драйвером.
- Записать и закрыть
- Назад

Создание экземпляра подключения

- Выполнить в 1С УТ «НСИ и администрирование» \РМК и оборудование \ Подключаемое оборудование»
- Выбрать опцию (Radio Button) «ККТ с передачей данных»
- «Создать»
- Драйвер оборудования: выбрать по имени, добавленный на предыдущем этапе «драйвер»
- Выбрать доступную «организацию»
- «Записать и закрыть» или «Сохранить»
- «Настроить»
 - о Строка подключения установить в соответствии с подключённой ККТ
- «Записать и закрыть»

Настройки

Строка подключения

Задается в виде URI. Значение по умолчанию: serial://com:1, что соответствует подключению к последовательному порту №1 (COM1) на скорости 57600 бод.

Примеры других вариантов:

serial://com:4?baudrate=115200

udp://192.168.101.15:8888

Каталог для журналов

Параметр «Только чтение» – приводится для справки, откуда брать журналы работы драйвера и ККТ, если потребуется.

Проверка настройки подключения

Желательно выполнять при подключенном реальном оборудовании

Выполнить в 1С УТ

«НСИ и администрирование» \РМК и оборудование \ Подключаемое оборудование»

- Установить отбор по типу оборудования «ККТ с передачей данных»
- Открыть созданный на предыдущем этапе экземпляр подключения.

- «Настроить»
- «Тест устройства» при наличии правильно подключенной ККТ напечатает нефискальный документ.

Fw21 как «произвольный» объект 1С

Если требуется, использовать возможности ККТ выходящие за рамки официальной спецификации, рекомендуется использовать Fw21 как «произвольный» объект 1С.

Приведённый ниже пример кода 1С использует «переходник», позволяющий отражать типы .Net в 1С как COM-объекты. Для того, чтобы этот пример заработал, необходимо скачать и установить NetObjectToIDispatch45.dll (ссылки в примере). Так же в примере есть ссылки на обсуждения «сообщества» по использованию данного «переходника».

Приведённый пример успешно работает *при определенных условиях* и реализует следующий «алгоритм»:

- 1. Создание подключения к ККТ (*ККТ должна быть исправна, правильно подключена и зарегистрирована*).
- 2. Открытие смены, если она закрыта (*открытая смена, не должна быть открыта более 24 часов*).
- 3. Формирование и печать кассового чека продажа (не должно быть незавершенного документа и других препятствий для формирования ФД, например, неразгруженная очередь на отправку ФД в ОФД):
 - а. Открытие документа «Кассовый чек Продажа»
 - b. Добавление товара, имеющего реквизит «Акцизный товар» это как раз пример того, что выходит за рамки существующей официальной спецификации 1С версии 2.1.
 - с. Оплата чека наличными и его завершение.
- 4. Закрытие смены.
- 5. Освобождение ресурсов подключения к ККТ.

Если все настроено, ККТ напечатает 3 документа, если изначально смена была закрыта. Или напечатает 2 документа, если изначально, смена была открыта.

Для расширения данного примера понадобится информация о типах Fw21, не использованных в данном примере. Эту информацию можно получить из документа Fw21API.docx(+Fw21.xml) вместе с модулем Fw21.dll.

Пример использует полный путь к модулю fw21 для ссылки на него. Регистрация модуля не требуется. После копирования модуля на локальный диск необходимо убедиться, что Windows не защитился от «недостоверного источника», установив атрибут файла «Заблокирован». Если установил – снять.

```
&НаКлиенте
Процедура Connect(Команда)

// http://files.rsdn.ru/19608/%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8bNetObjectTolDispatch.zip
// https://infostart.ru/public/238584/
// https://infostart.ru/public/448668/

//Используем кем-то написанную "обёртку", превращающую объекты .Net в COM-объекты
//чтобы их мог использовать 1С.
//
врап=новый COMОбъект("NetObjectTolDispatch45");
```

```
сборка = "d:\projects\ofd\source\fw16-1c\bin\x86\debug\fw21.dll";
         //Тип, представляющий АРІ для ККТ
         кктТип = Врап.ПолучитьТипИзСборки("Fw21.EcrCtrl", сборка);
         //Перечисляемые типы, еоторые будут использоваться в этом примере
         платежТип = Врап.ПолучитьТипИзСборки("Fw21.Native+CmdExecutor+TenderCode", сборка);
         ндсТип = Врап.ПолучитьТипИзСборки("Fw21.Native+CmdExecutor+VatCodeType", сборка);
         признакРасчета = Врап.ПолучитьТипИзСборки("Fw21.Model.ReceiptKind", сборка);
         признакПредметаРасчета = Врап.ПолучитьТипИзСборки("Fw21.Model.ItemFlags", сборка);
         //Создаем экземпляр типа, для управления ККТой
         ккт = Врап.СоздатьОбъект(кктТип);
         //Объект управления ККТ создан, подключаемся...
         строкаПодключения = "serial://com:2";
         ккт.Init(строкаПодключения);
         //Получаем обощенный статус ККТ
         статус = ккт.Info.Status;
         //Проверяем, открыта ли смена?
         индекс = СтрНайти(статус.ToString(), "ShiftOpened", НаправлениеПоиска.СНачала, , 1);
         if(индекс = 0) then
                   // смена не открыта - открываем
                   ккт.Shift.Open("Супервизор Авдееевич");
         endif;
         //Создаем чек продажи
          чек = ккт.Shift.BeginReceipt("Варвара Краса", признакРасчета.Income, null);
         //Создаем товарную позицию с указанным каличеством и ОБЩЕЙ стоимостью за всё количество
         decAmount = врап.ChangeType("System.Decimal", 123.45);
         decQuantity = врап.ChangeType("System.Decimal", 3);
          тп = чек.NewItemCosted("46000001", "Радость то какая", decQuantity, ндсТип.Vat10, decAmount);
         //настраиваем товарную позицию (добавлям признак "Акцизный товар")
          тп.Kind = признакПредметаРасчета.Excise; //работать будет только на ККТ, поддерживающей ФФД 1.05, иначе, будет ошибка
         //Добавляем товарную позицию
          чек.AddEntry(тп);
          //Добавляем платеж
         decAmount = врап.ChangeType("System.Decimal", 1000);
         чек.AddPayment(платежТип.Cash, decAmount);
         //Закрывам чек продажи
         чек.Complete();
         //Закрывем смену
         ккт.Shift.Close("Супервизор Авдееевич");
         //Освобождаем ресурсы, занятые подключением к ККТ
         Врап.ЗакрытьРесурс(ккт);
КонецПроцедуры
```