

	Inspección, Calibración y Mantenimiento de termómetros a un punto de temperatura		IC - TER - F402	
			Versión:	1.0
			Vigencia	dic-13

Equipo: Termometro	Modelo: 512110	Edificio:	Catamarca 1242
		Sector:	Laboratorio
		Ubicación:	IC-SM-CAT-01-LAB
N° serie: TA02	Marca: LUFT	Fecha:	21/11/2019
		Orden M:	9133234
		Realizó:	Diego Avancini

Instrumental utilizado	Marca	Bien de uso	N° de serie
Datalogger	MADGETECH		P93230

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)	SI	NO
Inspección superada, el equipo es apto para el uso	X	
El equipo ha necesitado reparación		
El equipo no está reparado. No se puede usar		
El equipo se da DE BAJA		
Comentarios:		

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad		
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda	Pasó	Falló
8.1.1	Chasis	N/A	
8.1.2	Montajes y Apoyos	N/A	
8.1.3	Ficha de alimentación y tomacorriente	N/A	
8.1.4	Cable de alimentación	N/A	
8.1.5	Amarres contra tirones	N/A	
8.1.6	Interruptores y fusibles	N/A	
8.1.7	Escala	Pasó	
8.1.8	Sonda de medición	Pasó	
8.1.9	Controles y Teclas	N/A	
8.1.10	Indicadores y Displays	N/A	
8.1.11	Etiquetado	Pasó	

8.2	Test cualitativo			
8.2.1	Características del termómetro patrón			
	Incertidumbre de calibración (Up)	0.2	°C	
	Resolución (rp)	0.1	°C	
8.2.2	Características del termómetro a calibrar			
	Resolución (rx)	1	°C	
	Error máximo permitido (EMP)	Laboratorio (1 °C)		
8.2.3	Mediciones	Patrón	Termómetro a calibrar	Unidad
	Lectura 1	37.21	37	°C
	Lectura 2	37.19	37	°C
	Lectura 3	37.09	37	°C
8.2.4	Calibración			
8.2.4.1	Incertidumbre combinada expandida (Uc)	0.62920055	°C	
8.2.4.2	Error sistemático (ES)	0.16333333	°C	
8.2.4.3	Error total en la medida del termómetro a calibrar (ETbx)	0.79253388	°C	

8.3	Test de alarmas	Pasó	Falló
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda		
8.3.1	Alarma de sobre temperatura		
	Presionar la tecla Alarm Test		
	Se encienden todos los segmentos del displays	P	
	Se encienden todos los led's indicadores	NA	
8.3.2	Alarma de baja temperatura		
	Presionar la tecla Alarm Test		
	Se encienden todos los segmentos del displays	NA	
	Se encienden todos los led's indicadores	NA	
8.4	Mantenimiento Preventivo:	Pasó	Falló
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda		
8.4.1	Limpieza	P	
8.4.2	Reemplazo de componentes	NA	
8.4.3	Ajuste	NA	
8.4.4	Test de seguridad eléctrica	NA	