
整点报时电路
闹钟设定确认（灯亮为开/灯灭为关）
闹钟报时输出
Stop Watch
Clock
Alarm Clock
秒表输出（键W）
时钟输出（键C）
闹钟输出（键A）
秒表计时
向上清零
键1
停止清零
向下计数
开始/暂停/继续
键0
时钟计数电路
上为减计数模式
下为加计数模式
555多谐振荡器
输出为1HZ
上是减计数模式
下是加计数模式