

模块识别不良解决方案

模块识别不良解决方案

1.模块识别不良解决方案

1.模块识别不良解决方案

若在使用八路灰度巡线模块时出现识别效果不佳的情况，例如绿光款模块在**白底上**，无论是否对准目标颜色，部分探头对应的指示灯始终**常灭**，此时可尝试将对应探头的发射管与接收管略微向外掰开。

例如模块X8指示灯在白底下始终常灭，可如下图所示向外掰开X8对应的发射管与接收管。



若在使用八路灰度巡线模块时出现识别效果不佳的情况，例如绿光款模块在**黑底上**，无论是否对准目标颜色，部分探头对应的指示灯始终**常亮**，此时可尝试将对应探头的发射管与接收管略微向内挤压。

例如模块X8指示灯在黑底下始终常亮，可如下图所示向内挤压X8对应的发射管与接收管。

