協同安全顧問公司
Synergy Safety Consultant Company
公開資料分析報告

SSC-2026-AR-002

撰寫日期 2026年11月10日

中環外牆吊船失控：墮下風險與高空拯救之公開資料分析

新聞摘要

標題	中環怡和大廈吊船失控兩工人受困受傷
事發時間	2026年10月26日 18:00
收錄時間	2026年10月26日 20:00
地點	中環怡和大廈
嚴重程度	非致命
意外類別	04 人體從高處墮下（表格2第K部）
承建商	物業管理：置地公司；外牆工程承辦商未點名（medium）

摘要

吊船懷疑失控墜近地面，兩名外牆清潔工人（約25歲菲律賓籍、約47歲尼泊爾籍）被困半空近兩小時，靠安全帶／獨立救生繩待救；消防游繩救出。兩人手部受傷，送瑪麗醫院治理。

資料來源

港台

無線

東方

SCMP



報告性質說明

本報告由協同安全顧問公司註冊安全主任根據公開報導及政府公布資料整理，屬「公開資料分析報告」，並非到場勘察、量度或訪談，亦不代表勞工處、警方、僱主或任何官方調查機構之結論；不構成法律意見或責任認定，不得據此作合規或法律責任之斷言。

報告資料

報告編號	SSC-2026-AR-002
撰寫日期	2026年11月10日
對應新聞	2026-10-26-jardine-gondola
資料來源	港台、無線、東方、SCMP（見參考資料）

意外摘要

2026年10月26日約18:00，中環怡和大廈，吊船懷疑失控墜近地面，兩名外牆清潔工人被困半空近兩小時，以安全帶／獨立救生繩待救，消防游繩救出；手部受傷送瑪麗醫院。

表格2第K部：04 人體從高處墮下（報道未載墮下距離米數；「被困半空」可爭議 01，本站取 04）。

基本資料

日期時間	2026-10-26 約18:00
地點	中環怡和大廈
嚴重程度	非致命
意外類別	04 人體從高處墮下
損傷性質	手部受傷（第J部未詳）
工序／設備	外牆清潔；懸吊式工作平台／吊船
承建商	物業管理：置地公司（medium）；外牆承辦商未點名

事態經過

1. 約18:00 吊船懷疑失控墜近地面，兩工人被困半空。

2. 拯救 近兩小時後消防游繩救出；靠安全帶／獨立救生繩。

3. 之後 手部受傷送瑪麗醫院。

傷害及後果

兩名外牆工人（不具名，報道載國藉／年齡，本報告不複述可識別個資）手部受傷。

成因分析

事件鏈

- 吊船運行異常 → 平台向下位移／近地面 → 工人被困 → 拯救 → 手部受傷

直接／即時成因（假設）

- 制動、鋼纜或懸掛系統異常導致平台失控位移（設備細節無報道）。
- 工人依賴安全帶及獨立救生繩避免墜地，顯示防墮次系統發揮部分作用。

系統／潛在成因

- 高樓外牆湍流大，風速停工標準與實時監測若不足，易在邊界條件作業。
- 物業、外牆承辦商與吊運公司之檢驗及緊急通訊鏈須整合演練。

資料不足

- 年檢紀錄、風速、懸掛點、平台降下前速度及機械故障點。

預防再發建議

下列建議對應上文法例及守則之管控思路（可能適用），供內部風險管理參考，非執法要求清單。

- 作業前核對平台檢驗、纜繩及懸掛點承載證明並簽署。
- 設定風速停工及天台監測；強制雙重防墮。
- 與消防及物業定期拯救演練及通訊頻道測試。

相關法例及守則

以下按（1）法例及附屬規例、（2）勞工處工作守則／指引及職安警示、（3）建造業議會及其他業界指引分類；是否適用、是否違反須由主管當局按調查事實判定。本報告標示【可能適用】，並說明與本宗風險之關聯，不構成就本宗個案之法律意見。

（1）法例及附屬規例

《工廠及工業經營（吊船）規例》（第59章，附屬法例M）

條文 吊船之安全構造、檢驗及使用

適用 可能適用

相關 吊船失控下墜與吊船規例下之制動、懸掛及檢驗要求相關。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59M!zh-Hant-HK

《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》（第59章，附屬法例J）

條文 懸吊裝置及起重機械

適用 可能適用

相關 補充規管懸吊式工作平台相關起重裝置之維護與操作。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59J!zh-Hant-HK

《職業安全及健康條例》（第509章）

條文 工作地點安全

適用 可能適用

相關 外牆清潔屬高處作業，須確保防墮及緊急拯救措施。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap509!zh-Hant-HK

（2）勞工處工作守則／指引及職安警示

勞工處《安全使用吊船工作守則》

條文 處長認可工作守則

適用 可能適用

相關 涵蓋吊船檢查、操作、惡劣天氣、繫穩及緊急程序。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/B/platform.pdf

勞工處《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》

條文 處長刊行指引

適用 可能適用

相關 報道指工人依賴安全帶及獨立救生繩待救；須對照正確佩帶及合適繫穩點。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/C/belt.pdf

勞工處《高處工作安全概覽》

條文 處長刊行的職安指引

適用 可能適用

相關 雙重防墮、救援及惡劣天氣停工原則。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/os/D/Overview_of_Work_at_Height_Safety.pdf

（3）建造業議會及業界指引

建造業議會《離地工作的安全指引》（2016年11月）

條文 業界指引（非香港法例）

適用 可能適用

相關 懸吊式工作平台、拯救及工人培訓之業界建議（非法定要求）。

官方連結 https://www.cic.hk/content/dam/cic-data/cic/publications/media/guidelines/2016/guidelines-on-work-above-ground-safety-c.pdf

參考資料

港台

官方連結 https://da.gd/74R0Iu

無線

官方連結 https://is.gd/z7mfBt

東方

官方連結 https://is.gd/tmM3lK

SCMP

官方連結 https://is.gd/BWI0eM

免責聲明

本報告僅供職安培訓及風險意識參考。意外類別及損傷描述為本站對照勞工處表格2及報道整理，並非法定呈報內容。完整免責條款見本站 disclaimer.html。

協同安全顧問公司 Synergy Safety Consultant Company

電話 +852 6880 8830
WhatsApp +852 6880 8830
電郵 synergy.safety@iCloud.com
網站 synergy-safety.github.io/synergy-safety