協同安全顧問公司
Synergy Safety Consultant Company
公開資料分析報告

SSC-2026-AR-009

撰寫日期 2026年11月10日

電話 +852 6880 8830 電郵 synergy.safety@iCloud.com
WhatsApp https://wa.me/85268808830 網站 https://synergy-safety.github.io/synergy-safety/

沙田路道路工程：移動車輛與前線工人界面之公開資料分析

新聞摘要

標題	沙田路修路女工被夾斗車輾斃
事發時間	2026年11月5日 10:59
收錄時間	2026年11月5日 12:22
地點	沙田路往大埔方向近博康邨對開／T4主幹路工地
嚴重程度	致命
意外類別	12 遭移動中的車輛撞倒（表格2第K部）
承建商	未公布（preliminary）

摘要

今日（11月5日）早上約10時59分，沙田路往大埔方向近博康邨對開，一輛貨車撞倒一名正進行修路／道路工程的女工人；報道指女事主被貨車輾過，當場證實死亡，毋須送院。

資料來源

東網

HK01

星島頭條



報告性質說明

本報告由協同安全顧問公司註冊安全主任根據公開報導及政府公布資料整理，屬「公開資料分析報告」，並非到場勘察、量度或訪談，亦不代表勞工處、警方、僱主或任何官方調查機構之結論；不構成法律意見或責任認定，不得據此作合規或法律責任之斷言。

報告資料

報告編號	SSC-2026-AR-009
撰寫日期	2026年11月10日
對應新聞	2026-11-05-shatin-road
資料來源	東網、HK01、星島頭條（見參考資料）

意外摘要

2026年11月5日約10:59，沙田路往大埔方向近博康邨對開／T4主幹路工地，一名進行修路的女工被貨車撞倒並輾過，當場死亡。

本站對照表格2第K部歸類為「12 遭移動中的車輛撞倒」，僅供學習，非官方呈報。

基本資料

日期時間	2026-11-05 約10:59
地點	沙田路往大埔方向近博康邨對開／T4主幹路工地
嚴重程度	致命
意外類別	12 遭移動中的車輛撞倒
損傷性質	報道未按表格2第J部詳列；屬致命創傷
工序／設備	道路保養／修路；貨車（報道未載具體規格）
承建商	報道：未公布（preliminary）

事態經過

1. 約10:59 女工修路期間被貨車撞倒並輾過。

2. 即場 證實死亡，毋須送院。

傷害及後果

一名女工人死亡（不具名）。無其他傷者報道。

成因分析

事件鏈

- 道路手工作業與移動車輛共處 → 碰撞／碾壓 → 死亡

直接／即時成因（假設，基於報道）

- 工人位處車輛可行駛範圍；碰撞前未有效隔離（視線、車速等未見報道）。
- 臨時交通布置能否清楚區分工作區與行車道，公開資料未能核實。

系統／潛在成因

- 缺乏人車分隔、訊號員或改道後簡報，會放大界面風險。
- 高可見度防護、限速及車輛警報是否實施，報道未有說明。

資料不足

- 視線、天氣、交通標誌、訊號員、正式承建商及風險評估文件。

預防再發建議

下列建議對應上文法例及守則之管控思路（可能適用），供內部風險管理參考，非執法要求清單。

- 落實人車分離、實體障礙及足夠照明／反光設施。
- 車輛倒車警報、訊號員及改道後全體簡報。
- 高風險時段增派監督並留存交通管理模式記錄。

相關法例及守則

以下按（1）法例及附屬規例、（2）勞工處工作守則／指引及職安警示、（3）建造業議會及其他業界指引分類；是否適用、是否違反須由主管當局按調查事實判定。本報告標示【可能適用】，並說明與本宗風險之關聯，不構成就本宗個案之法律意見。

（1）法例及附屬規例

《道路交通條例》（第374章）

條文 有關道路使用及車輛在道路上的安全責任

適用 可能適用

相關 事件發生於營運道路進行修路工程，涉及移動車輛與在場工人之界面；用以理解道路上人車共處時各方須維持安全工作環境。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap374!zh-Hant-HK

《工廠及工業經營條例》（第59章）

條文 一般責任條文

適用 可能適用

相關 道路工程作業如屬工業經營活動，僱主及承擔人須確保工作在安全情況下進行，並採取措施保護受僱於該處的其他人。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59!zh-Hant-HK

《工廠及工業經營（安全管理）規例》（第59章，附屬法例AE）

條文 安全管理制度及風險評估的法定框架

適用 可能適用

相關 人車界面屬高風險作業，屬安全管理人員應識別及處理之危害；須透過風險評估及管控措施減低撞倒風險。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59AE!zh-Hant-HK

（2）勞工處工作守則／指引及職安警示

勞工處《建造業工業意外的一般統計及成因》相關公布（職安警示）

條文 職安警示索引頁

適用 可能適用

相關 可查閱與車輛、移動機械及撞倒工人相關之警示個案及建議措施，作風險提示；並非就本宗個案之調查結論。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/news/work_safety_alert.htm

（3）建造業議會及業界指引

建造業議會《建築地盤車輛及流動機械的安全指引》（2008年6月）

條文 業界指引（非香港法例）

適用 可能適用

相關 列明地盤內車輛動線、司機及行人分離、盲點及倒車等控制措施，與修路工地貨車撞倒工人之風險直接相關。

官方連結 https://www.cic.hk/files/page/19/guidelines_on_the_safety_of_vehicles_and_mobile_plant_at_construction_site-c.pdf

發展局《建築地盤安全手冊》第9章（2024年12月版）

條文 Industry safety manual — accident investigation（英文版）

適用 可能適用

相關 說明意外調查應聚焦行為、制度及系統成因；本網站分析參照其程序精神，但非替代官方調查。

官方連結 https://www.devb.gov.hk/filemanager/en/content_191/9%20CSSM_C9.pdf

參考資料

東網

官方連結 https://is.gd/HxANV1

HK01

官方連結 https://is.gd/UMbO2D

星島頭條

官方連結 https://is.gd/KDPgaF

免責聲明

本報告僅供職安培訓及風險意識參考。意外類別及損傷描述為本站對照勞工處表格2及報道整理，並非法定呈報內容。完整免責條款見本站 disclaimer.html。