協同安全顧問公司
Synergy Safety Consultant Company
公開資料分析報告

SSC-2026-AR-006

撰寫日期 2026年11月10日

電話 +852 6880 8830 電郵 synergy.safety@iCloud.com
WhatsApp https://wa.me/85268808830 網站 https://synergy-safety.github.io/synergy-safety/

西貢搬運車／泥頭車：翻側與困陷風險之公開資料分析

新聞摘要

標題	西貢蠔涌男工腳部受傷
事發時間	2026年10月30日 10:54
收錄時間	2026年10月30日 13:32
地點	西貢蠔涌路／蠔涌水口
嚴重程度	非致命
意外類別	10 受困於倒塌或翻側的物件（表格2第K部）
承建商	報道未點名（unknown）

摘要

約60歲男工工作期間腳部受傷（東網指困於泥頭車車底；星島指修理有挖斗小型搬運車後試車時挖斗翻側壓腳）。兩腳擦傷、清醒送將軍澳醫院。警方列工業意外跟進。

資料來源

東網
https://is.gd/aFM0vz

星島頭條
https://is.gd/nlYBdx



報告性質說明

本報告由協同安全顧問公司註冊安全主任根據公開報導及政府公布資料整理，屬「公開資料分析報告」，並非到場勘察、量度或訪談，亦不代表勞工處、警方、僱主或任何官方調查機構之結論；不構成法律意見或責任認定，不得據此作合規或法律責任之斷言。

報告資料

報告編號	SSC-2026-AR-006
撰寫日期	2026年11月10日
對應新聞	2026-10-30-saikung-dump
資料來源	東網、星島頭條（見參考資料）

意外摘要

2026年10月30日約10:54，西貢蠔涌路／蠔涌水口，約60歲男工腳部受傷，送將軍澳醫院；兩媒體對機制描述不一。

本站表格2歸類：10 受困於倒塌或翻側的物件（若採「困車底」則可爭議 01，見成因分析）。

基本資料

日期時間	2026-10-30 約10:54
地點	西貢蠔涌路／蠔涌水口
嚴重程度	非致命
意外類別	10 受困於倒塌或翻側的物件
損傷性質	兩腳擦傷（第J部可選擦傷／壓傷；報道未載骨折）
工序／設備	泥頭車／小型搬運車挖斗（報道分歧）
承建商	報道未點名（unknown）

事態經過

1. 約10:54 男工工作期間腳部受傷。

   東網：困於泥頭車車底；星島：修理後試車，挖斗翻側壓腳。

2. 之後 清醒送將軍澳醫院；警方列工業意外跟進。

傷害及後果

一名約60歲男工人兩腳擦傷（不具名）。

成因分析

事件鏈（兩種報道版本）

- 版本A：人員位於車底空間 → 車輛移動或物件位移 → 困陷／腳傷。
- 版本B：維修後試車 → 挖斗翻側 → 壓腳致傷。

直接／即時成因（假設）

- 試車或移動前未確認人員位置及挖斗姿態（若屬版本B）。
- 車底維修未鎖定、支撐或未採牌子人制度（若屬版本A）。

系統／潛在成因

- 維修與試車程序若無書面許可及隔離區，易與人員重疊。
- 翻側風險與地面斜度、負載及液壓鎖定是否充分，未見報道。

資料不足

- 實際車輛類型、支撐撐裝置、維修紀錄、目擊及官方調查。

相關法例及守則

以下按（1）法例及附屬規例、（2）勞工處工作守則／指引及職安警示、（3）建造業議會及其他業界指引分類；是否適用、是否違反須由主管當局按調查事實判定。本報告標示【可能適用】，並說明與本宗風險之關聯，不構成就本宗個案之法律意見。

（1）法例及附屬規例

《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》（第59章，附屬法例J）

條文 起重機械、流動機械及起重裝置之安全

適用 可能適用

相關 泥頭車／搬運車挖斗翻側或車底困陷，涉及流動機械操作、穩固及支撐安排。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59J!zh-Hant-HK

《工廠及工業經營（安全管理）規例》（第59章，附屬法例AE）

條文 風險評估及安全管理

適用 可能適用

相關 試車、維修及人員位置重疊屬須予識別之程序風險。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59AE!zh-Hant-HK

（2）勞工處工作守則／指引及職安警示

勞工處《職安警示》

條文 職安警示索引頁

適用 可能適用

相關 可查閱移動機械、翻側及困陷相關警示。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/news/work_safety_alert.htm

（3）建造業議會及業界指引

建造業議會《建築地盤車輛及流動機械的安全指引》（2008年6月）

條文 業界指引（非香港法例）

適用 可能適用

相關 列明維修、試車、支撐及人員避開翻側／擠壓區之管制措施，與本宗兩類報道情境相吻合。

官方連結 https://www.cic.hk/files/page/19/guidelines_on_the_safety_of_vehicles_and_mobile_plant_at_construction_site-c.pdf

預防再發建議

下列建議對應上文法例及守則之管控思路（可能適用），供內部風險管理參考，非執法要求清單。

- 維修採上鎖啤牌、機械支撐及「兩人規則」；嚴禁人員滯留車底未支撐範圍。
- 試車前清空範圍、確認挖斗姿態及地面穩固，設專責指揮。
- 對翻側風險作地面評估及額外鎖定銷。

參考資料

東網

官方連結 https://is.gd/aFM0vz

星島頭條

官方連結 https://is.gd/nlYBdx

免責聲明

本報告僅供職安培訓及風險意識參考。意外類別及損傷描述為本站對照勞工處表格2及報道整理，並非法定呈報內容。完整免責條款見本站 disclaimer.html。