

Maschinenbetriebsanweisung

Drehmaschine

Arbeitsbereich: Drehbank

Tätigkeit: Spanabhebende Bearbeitung

Anwendungsbereich

Die Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an konventionellen Drehmaschinen.

Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahren für den Menschen



- Gefahren durch schnell rotierende Maschinenteile und Werkzeuge
- Gefahren durch Späneflug
- Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke
- Handverletzungen durch scharfkantige Oberflächen
- Beim Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich.
- Getroffen werden von herausgeschleuderten Werkstücken oder versehentlich nicht abgezogenen Steckschlüsseln
- Bei der Bearbeitung können sich Werkstücke erhitzen - Gefahr von Brandverletzungen.

Gefahren für die Umwelt

- Gefahren durch unsachgemäße Entsorgung der Kühlschmierstoffe

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Organisatorische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten
- Bedienung nur durch unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter*innen
- Niemals mit schadhafte Maschinen oder Werkzeugen arbeiten
- Vor Arbeiten ist darauf zu achten, dass technische Schutzeinrichtungen einwandfrei funktionieren und in Schutzstellung gebracht wurden (z.B. bewegliche Schutzabdeckung)
- Die Manipulation oder das Entfernen von Schutzeinrichtungen ist strengstens untersagt
- Für Kontrollmessungen an aufgespannten Werkstücken ist die Maschine stillzusetzen und das Auslaufen abzuwarten
- Späne sind nur mit besonderen Hilfsmitteln, z.B. Spänehooken zu entfernen
- Beim Feilen ist auf die richtige Handhaltung zu achten (**linke Hand am Heft, rechte Hand an der Feile**)
- Aus dem hinteren Ende von Drehmaschinenspindeln herausragende Stangen oder Rohre müssen auf der gesamten Länge von einem Schutz umgeben werden
- Am Arbeitsplatz ist auf Ordnung und Sauberkeit zu achten; Stolper- und Rutschgefahren sind umgehend zu beseitigen
- Abziehen des Futterschlüssels für die Werkstückaufnahme (Amerikaner), da dieser sonst weggeschleudert werden kann (bei rein mechanischem Schließmechanismus)
- Bauteile dürfen nicht mit Druckluft gereinigt werden. (Kühlschmiermittel – Emissionen)

Persönliche Schutzausrüstung

- Bei der Arbeit ist enganliegende Kleidung und bei langen Haaren ein Haarschutz zu tragen; Ärmel nur nach innen umschlagen
- **Handschuhe dürfen bei der Arbeit an Drehmaschinen nicht getragen werden**, ggf. nur bei stillstehender Maschine zur Manipulation von Teilen
- Das Tragen einer Schutzbrille mit Seitenschutz ist vorgeschrieben
- Sicherheitsschuhe tragen
- Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken
- Uhren, Ringe, Ketten und ähnlicher Schmuck sind bei der Arbeit abzulegen
- Kleidung darf nicht mit Druckluft gereinigt werden, hohe Gesundheitsgefahr



- Hautschutzmittel bei Kontakt mit chemischen Substanzen verwenden; vor Pausen und bei Arbeitsende Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen; Hautschutzplan beachten

Verhalten bei Störungen

Störungsmeldung über Anzeige des Bedienpults

- Bei Störungen und ungewöhnlichen Ereignissen ist die Maschine stillzusetzen und gegen Wiedereinschalten zu sichern
- Der nächste Vorgesetzte ist unverzüglich zu benachrichtigen

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe



- **Ruhe bewahren! Selbstschutz geht vor!**
- Verletzte bergen, Unfallstelle sichern
- Ersthelfer hinzuziehen, Verletzte beruhigen
- Verletzte Gliedmaßen ruhigstellen
- Vorgesetzte informieren



Feuerwehr: 122

Rettung: 144

Betriebliche Notfallnummer:

Sachgerechte Entsorgung, Instandhaltung

Wartung und Reparatur

- Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hierzu beauftragten Personen durchgeführt werden
- Wartungsarbeiten dürfen nur bei stillgesetzter Maschine durchgeführt werden; die Maschine ist gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern
- Es ist darauf zu achten, dass wassergefährdende Stoffe (zB Öle oder Fette) nicht in die Kanalisation gelangen oder ins Erdreich sickern können

Datum und Unterschrift

Datum:

Nächster Unterweisungstermin:

Unterschrift: