

工艺2 | 控制柜生产 | 扫码上线

图形化作业指导书 · 适用工位: OP1

作业工序: 扫码上线

工位: OP1

作业要求

- 1 扫描工单/产品条码并核对型号
- 2 确认工单状态为待执行后提交上线
- 3 条码、工单和产品信息一致方可放行

放行条件: 完成本工序检查并在 MES 中提交记录; 发现异常立即停止、隔离并上报。

操作员: _____ 复核: _____ 日期: _____