

工艺2 | 控制柜生产 | 吊装下线

图形化作业指导书 · 适用工位: OP15-OP18

作业工序: 吊装下线

工位: OP15-OP18

作业要求

- 1 确认外观、标识和保护件齐全
- 2 按吊装规程固定、转运并扫码下线
- 3 完成交接记录, 异常品禁止下线

放行条件: 完成本工序检查并在 MES 中提交记录; 发现异常立即停止、隔离并上报。

操作员: _____ 复核: _____ 日期: _____