(株)シンエイ

殿

発行日:

2014年04月16日

整理No:

45M-04-002

協力工場 不良品連絡書


(株) 鉿

木

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。


指定回答日:

2014年04月23日



記	and the second of the second o	
	仕様番号	156163-9-11 09
入	品名	XG1-P-20H-SV プレート・P-20H
	金型番号	MM367
	ロットNo	131025-1-A-02
J.	連絡受理日	2014/04/16 10:37:00
	対象数量	163

不良内容 NGカット箇所の端子が変形 しており次工程でつまりが発



1. 確認内容

2. 発生原因

写真にる確認はいた。

返却品の処置 (数量明記)

逐到 1/2 /63 2 通品加理

協

力

エー正

場 机

記

入

3. 発生防止対策

思かります

ション8日の対策清マ"キャリアより

対策以前の製品で発生していたと

切除います

実施日: 2014年 2月28日

有 · 無

5. 流出防止対策

4. 流出原因

実施日 ショノ 4年 ユー月 ユタ 日

在庫品仕掛品の確認 多し

在庫品

標準類改訂

仕掛品

生し

回答日: 2014年4月2日 承 認 作成

調

鈴

対策後 140310-1-0-0001-0002~140701-1-V-0001-0003の計ラロットにおいて確同不具合無し。6ヶ月間経過の為、有効小生有りと判述呼及レます。

木 認 浅川 149.10

承 認

堀江 14.9.10 太郎

查

14.9.09 智治

確認者

(株) 鈴木

Rev: B SQM-10010-4