発行日: 2011年 8月 31日

不具合整理No. 43MD-8-007

| | MD 生産1G | 0 |
|-----|---------|---|
| 生産区 | MD 生産2G | |
| 区 | | |
| 分 | | |
| | その他() | |

不具合連絡書

| The same of the sa | | - aut | 4:0 | | | | - | | | 7 | _ | The same of | | | | gram and a second | WORLD TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PRO |
|--|-----------|-------|--------|----------------|--------------------------------|-----|----|----|-----|-------------------------|-----|-------------|-------|-----|-------|-------------------|--|
| 配布 | 常 | 製造 | 製副造部 | 副証 | 営業 | 管理 | 技術 | 品証 | 品技 | 生産 | | | | | 承認 | 確認 | 作成 |
| 先 | 務 | 部長 | 部 長 | 部 長 | 課 | 課 | 課 | 課 | 課 | 課 | | | | | 近藤 | 溪川 | 田童 |
| 部数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 立司 | 11.8.31 | 大輔 |
| 連絡 | 連絡受理日 | | | | | 201 | 1年 | 8月 | 30 | B | | | AM (P | м | 0 : | 00 | |
| 不具 | 不具合受付者名 | | | | 営業・ 品質保証 1 課 田幸 大輔 | | | | | | | | | | | | |
| 客先名 | | | | | SMK株式会社(ひたち事業所) 連絡者名 品質管理課 竹内様 | | | | | | | | | | | | |
| 客约 | 客先よりの連絡方法 | | | 去 | (|) i | 電話 | (| |)郵便 | y y | (|)荷物 | (0 |)Eメール | (|)FAX |
| 不具 | 不具合区分 | | | (|)= | 苦情 | (| 0 |)不良 | Į | (|)クレー | ۷. | | | | |
| 図 | 図番 / 品名 | | | 101CFP-444-13F | | | | | | P0.4mmN-ZIF INSERT MOLD | | | | | | | |
| ロット№./数量 | | | | 110413-3-T-06 | | | | | | 3,699 | | | | | | | |


内容

クラック

ハウジング部のクラックが発生。

発生率:124/3,699

略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

•現物確認

掲示期間: 2011年9月/4日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。