発行日: 2018年12月21日

部品製造部(コネクタ)			不具合整理No.	50F-12-004	
発行 先 不具合連絡書 東新工業(株)					
製造副部長配信先	生産 技	生産技術部門	品 承 認 保 証 部 門 18.12.21 由浩	確認 作成 18.12.21 歩	
連絡受理日	2018/12/03	18/12/03			
不具合受付者名	品質保証部品質保証一課品質保証二G(MD) 小林 歩夢				
客先名	DDK (THAILAND) Ltd.		連絡者名-		
客先よりの連絡方法 電話					
受付区分調査依頼					
仕様番号 / 品名	G-110339 / BB35L-PLT50AA3-550E-DLF				
ロットNo.	181012.1.A.0085				
対象数量	36,000個				
つなぎ表示不具合 (現品票はつなぎ1箇所のあった。))表示だが、実際には2箇所で	つなぎが	略図(必要な場合のみ)		
7 B C の R I C 別 N N					
回答期限:	- 迄	回答期限		· 	
発 行 先 確 認 概 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる					