CQM-10010-4

Rev: A

発行日:2012年 1月27日 立山電化工業㈱ 不具合管理No. 43F-01-010... 協力工場
不良品連絡書 ㈱ 再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 調査 担 鈴 提出して下さい。 木 12,1,27 12 1.27 指定回答日:2012年2月3日 12.1.27 100 正章人 映次 記 503650-8008 内容 リール破損 |0.4 B−TO−B CONN H=0.7 ロットNo 20124TA74-09 発生日 2012年1月27日 不良数量 98,500個 不良率 返品 処 置 1. 確認内容 返却品の処置(数量明記) ご返却された該当品を確認したところ、外装箱の上面に 大きな穴が開いていました。また、梱包されていたリール にも破損が生じていました。 廃棄致します。 2. 発生原因 4. 流出原因 協 該当品を確認すると外装箱に大きな 穴が開いており、弊社より出荷の際は 外装箱に破損が無かった事から、輸送 中に破損させた物と推測致します。 力 是 ※運送会社:ヤマト運輸(株) 工 Œ 3. 発生防止対策 5. 流出防止対策 場 処 ヤマト運輸に状況の調査と再発防止の 徹底を指示致しました。(2012/1/25) 置 記 ※別紙、改善報告書をご参照願います。 実施日:H 24年 1月 25日 実施日:H · 日 在庫品仕掛品の確認 回答日:H24年 2月 2日 在庫品 仕掛品 作成 管理 管理 在庫品、仕掛品共に異常はありませんでした。 12, 2.02 12 2.02 72 2.02 西川 西川 標準類改訂 有 文寸岩/卷 12.01.28 人 C.0010~ 12,02.03. 人 D.00289 承 認 調・査 確認者 쎎 言わりいけにあいて、同不具合が無い為、複別生有りと判断 黒岩 鈴 12.2.03 12, 2, 00 致山頂. 12.2.02 正章

(株) 鈴木

書き辞養佐

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、1月25日ご指摘を賜りました荷物の異常の件について、大変ご心配をおかけしたことを深 くお詫び申し上げ、下記にこの度の顛末をご報告させて頂きます。

記

発生日時

平成 24 年 1 月 25 日

伝票 NO

2073-7378-2803

配達先

鹿児島県 鹿屋市 川西町 3949-11

日本モレックス(株) 様

内容

1月25日 13:44 鹿屋白崎センターにて配達するも荷物の異常を告知せず配達。

経 総

1月25日 17:00 立山電化工業様より破損の連絡があり、 鹿屋白崎センターに配

達状況を確認したところ、外側の段ボウルには多少の傷があっ たが中のものは異常無しと判断し、そのまま配達したとのこと。

原因

輸送の際の荷物の積みつけと推測される。

改善策

新湊センターから富山ベース、航空搭載、鹿児島ベース、鹿屋白崎センターへと荷物 が動いており、いずれかの時点で損傷したものと思われます。各中継点の店には、積 み込みの基本をもう一度徹低するように指示いたしました。

今回の件についは配達品質を問われ、御社の信用問題につながること、ご依頼主様の信用をお運びし ているという認識で、丁寧・確実な作業と責任を持って再発防止を徹底して参ります。 この度は誠に申し訳ございませんでした。

以上

ヤマト運輸株式会社 富山主管支店 射水支店 支店長 大橋