部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

44F-01-017

コネクタ生産管理 発 行 先 立山電化工業株式会社


不具合連絡書

配	製造部	製造副	品温(営業部	生産管理	生産部	技術部	メンテ	めっき部	精密研	生産技	品質技	品質保			承認	確認	作成	
信先	長	部長	副)部長	門	理部門	門	門	ナ 部ン 門ス	部門	削部門	術部門	術部門	証部門			131.31	佐竹 13.1.31 由浩	和田 13.1.31 哲夫	
連絡	各受理	1日			2013/1/31														
不具合受付者名					品質保証部品質保証三課品質保証G 和田 哲夫														
客先名					モールド部門(第一電子工業株式会社向け) 連絡者名 モールド品技 山岸L														
客先よりの連絡方法					電話														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名					G-108106 / BB4-PAA3A-103S-L(タンシ)														
ロットNo.					13.01.17.2.L.0004-0007														
対象数量					3,520,000														


不具合内容

端子倒れ変形。

モールド部門にて成形時に発見されました。



略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

掲示期間:

回答期限:

2013/2/7 讫

回答期限:

2013/02/07

迄

2013/02/07 迄

生産区分先確認

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後、速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

Rev : A

SQM-06030-1