(株)シンエイ

発行日:

2015年05月13日

整理No:

46M-05-002

## 協力工場不良品連絡書

(株)

鈴

木

協

カー是

エー正

場

記

入

鈴

木 認 提出して下さい。

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を

指定回答日:


2015年05月18日

15.5.19 15, 5, 14



記			
	仕様番号		156163-9-11 09
入	品	名	XG1-P-20H-SV プレート゚P-20H
	金型番号		MM367
	ロットNo		140701-1-V-01
	連絡受理日		2015/05/13 14:54:27
	対象	数量	53

不良内容 NGカット部の端子が変形し ており、組み立て設備でつま りが発生する



現品にて確認はた。

返却品の処置 (数量明記)

坂却無し

2. 発生原因

現品を確認に下所、カット部が専用かっターで カットエれていなく、この様はかか洗うは していません。又14ヶ不良をかりしていまが その不良品14ヶは専用かりすーでのかっすでによ。

4. 流出原因

左記同心

3. 発生防止対策

在庫品仕掛品の確認

確 6ヶ月間経過9点 閉鎖致します。

今後も専用カッターでカットを継続し 質理にいまする。

5. 流出防止対策

左記同じ

実施日: 27年 6月 2日

実施日: 27年 ₺月 2日

在庫品 仕掛品 0 標準類改訂

回答日: 什二/7年6月 9日 認 調 査 作 成

対策後、150914-1-G-0001-06049計(ロットにおいて同不具合無し。

161.18

承

16, 1, 16 太郎

調 杳



確認者

(株)鈴木

Rev: B

SQM-10010-4