## ヒロセ(廣瀬)品管 経由 御中

## 工程異常処理票

発行 No.

発行日:2017年2月6日

発行社名: 東部署名: 品管責任者

(3)初期品とは量産開始1ヶ月以内のもの(2)記入欄で該当しない項目は/で消してください。(1)項目羅列欄は該当項目を〇で囲んでください。

						前官貝往	白	担目
	機能	個品				今井		小山
量産品	外観							
製品名		CL No. 620-0002-0 7	71	製品ロットNo.		工事No.		
A2-2PA-2.54DS(71)		DP No. 687772-9-04		170203		583734133		
個品名		個品ロットNo.	発生日		発見工程		発生物	犬況
<b></b>		Z26-2131A	2月3日		端子仮挿入工程			
全数検査	·抜取検査	不良内容・発見のきつ	不良現象(略図/写真)					
製作数	61100	087772-9-50を使	E-0 5/2 (4)					
抜取数		端子仮挿入工程にて						
不良数	23536	いつもよりケース	に端子が	入りにくいため				
現品処理		端子を確認したと	ころ					
一時保管:	年 月 日迄	端子にダコン傷が	ついてし	た				
製品数	個							
個品数:	個						-	
返却数 。	536							
2 -	丰 個	処置に対する希望			郡山品管調	(経由部署)意	見	0
発送日 2017 年	2月 6日				不同日日	(本17	KY 1	`
発行基準 TSS	S-K-0-100 4.2)	残品を返却	いたし	ます	MAGI	0757 1 0	1	
該当項目にチ	エック 重複可				. TRINA!	7 47.74	175	7:00
(1)機能不具	<b>具合発生</b>				1500	南.12.村	1717	K7.
(2)選別作業	美を要する				回答様式	管理No. 为	JW-16-	-0977
(3)対策不一	一分による再発				5原則シート	課長	查閱	担当
(4)初品で不適合発生					要	1	Neo'B	
(5)不具合流	抗出の可能性	]			17.2.10			
(6)検査で不	具合発生		期限2	0/1年2月17日	不要		班内	1 - 1

ヒロセ(廣瀬)品管 経由 联常江洋海中

回答日: 2017 年 4月 3 日 回答社名: 部署名: 株式会社 鈴木 品質保証部

★个尺刊正し个工程共吊の頁仕部者を明記」		P	百百貝江白	沫 坟	宜院	担ヨ		
株式会社 鈴木			OIE .	皓	配	盒		
★不良原因[略図/写真で説明が必要な場合は、別紙)	添付〕			Ĺ	常返却品の 廃棄	)		
別紙参照願いま	<b>ます</b> 。			対象数量 処置方法	在庫品の処置((要)・不要〕 対象数量: 61,000 個 処置方法:廃棄・選別 E)在庫処置の記録を残すこと。 対策日[年月日]			
★対策内			対分	<b>東日</b> [年	月日〕			
				発生対策 流出対策	: 2017/ : 次回 <sup>生</sup>	/3/1実施済 生産時		
①QCI	程表(CP	)[要【	区分に丸囲い	い) 実施日		改訂の標準類 は、必ず工程 異常報告に		
③検査	基準書〔	要否	· 済〕 (済〕		発行部	添付のこと。		
効果確認	(経由部署)比社							
	課長	查閱	担当	品管責	仕者	担 当		

該当欄で書ききれない場合は別紙を添付願います。★の項目は回答部署で記入してください。