【履歴調査】

2018/12/14

㈱鈴木 品質保証部

作成者:影山

品名(図番)	:	502247-2199					
不具合内容	:	バリ					

Lot No.	プレス 日	材料ロット	プ ルス 変化点	プレス 異常履歴	サンプル 確認結果	返却品確認結果
81117BW301	11/17	93390-20-02-01-06	定期研磨→セットアップ	異常なし	バリ発生なし、クリアランス偏り有り	
81117BW302	↓	↓	寸法調整	11	バリ発生なし	巻き始め〜つなぎ前:バリ連続発生、クリアランス偏り有り つなぎ後〜巻き終わり:バリ発生なし、クリアランス偏り無し
81117BW303	\	93390-20-02-01-07	なし	11	バリ発生なし	
81117BW304	\	\downarrow	11	11	バリ発生なし	バリ発生なし、クリアランス偏り無し
81127BW301	11/27	93390-20-02-01-08	11	11	バリ発生なし	バリ発生なし、クリアランス偏り無し
81127BW302	↓	\downarrow	11	11	バリ発生なし	バリ発生なし、クリアランス偏り無し
81127BW303	↓	93390-20-02-01-02	11	11	バリ発生なし	バリ発生なし、クリアランス偏り無し
81127BW304	↓	\	11	11	バリ発生なし	バリ発生なし、クリアランス偏り無し
81129BW301	11/29	93390-20-02-01-03	11	11	バリ発生なし	バリ発生なし、クリアランス偏り無し
81129BW302	↓	\downarrow	11	11	バリ発生なし	バリ発生なし、クリアランス偏り無し
			定期研磨			