【用	紙一	20760035		
1				不具合整理No. 47M-07-002
	1	口桥田岩水台水	1 -111 -	担当課 モールド生産G
		品質異常改善通知	音	担当者
	下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりまし 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原		した。	発行日: 2015年07月21日
			原本を回付して下さい。	承 認 確 認 担 当
		発生原因 生産課:	2015年07月24日 迄	(表)
	品	法中原田 生产疆。	2015年07月29日 迄	15.7.22
不	品質	指定回答日: 2015年08月03日 流出原因 品質技術課:	2015年08月03日 迄	裕规 智治 智治
具	保	•		WW.
不具合内容	証課	仕様番号 G-109772	写真・図	
容	課記	品名 BB35C-PAA22AA3-500E-DLF		
	λ	ロットN o 150515-3-M-01	- 19	
		対象数量 49,800 不具合内容及び確認内容		
1				
		#Jリード部側面に削れ、金属バリ発生有	1	
		1 日 日		200 500 000 000
	異常品の暫定処理 確認中		*************************************	
- 3		発生原因	第	产生対策
	生産		(誰が、いつまでに何を、どうする)	5 (9)
	(現場	現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)		
	1	製造作業なし		
	7011111		1,0-41 22 d SUI a BADT	
-	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)		パーツつばかミソの再カルマ	
1				
1		#71-1-1814	里和,	
1			λ., Ο	
1	l	↓	x	
1		110 111 1 MAR -114 - 5 1 2 14		
起因部署記r		ハローツミソッドなか、せきくうことと子は歩		
	1	1		
	ŀ		1/5 /	
		110-19ミソーフはい	対策実施日ンの15年 6 月 3 日	承認確認担当
		~ 4 8	対策実施ロットNa /5060y -0 /	山本山本
	不具1	合四州生産日: / 5年	水平展開の有・無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入)	15.10.14
	金型	番号 : MM505	() / 実績	67X 1/12
	44. **	流出原因		允 出对策
	生産	E EX 現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	(誰が、いつまでに何を、どうする)	エルラ
	(56-87	異常作業70	当該事項に不	いる。単は人口でく
٦		実 かりに れんし		
	(ナゼ:	発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)	学以外付13	212
	1	サブリードありかであってよう		
		1 - 7 - 7		
	1	食すかかりかいかったりつ	対策実施日ンの(「年 プ 月 う 〇日	
	1	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	対策実施ロットNo. /50 /30-0 /	山本山本
		見落し	水平展開の有・無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入)	(15.10.14) (15.10.14) (15.10.14
			()/実施	数结 数结 数结
		[技術課	(誰が、いつまでに何を、どうする)	
	CANADACK DOOR	現物現実の確認・履歴・変化点の確認)		
	17	を物けらアルには不然まといいならしてが発見てきるしていて。		
		発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)		
	1			
	1			
	1		対策実施日: 年 月 日	.,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	1	ı	対策実施ロットNo.	山岸太田
	1		水平展開の有 (無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)	15.10, 15 15.10, 14 15.10, 14
			() / 実施	德行 数 樹 智視
模	準類	預改訂 有・無 ()	
	原因	国区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備	□梱包·輸送 □管理·仕	様 □顧客 ☑その他
品質		効果の確認 承認 確認	有効性の評価	承認確認担当
保	有灰	为性9言平価にて、対策効果を 2511.08 対策後 /	有効性の評価 51016-3-V-01-04-/5/020	風工行花
証課	Total	包儿生活	のうつきすらロットにおいて同様合有なかり生有りと判除ですとします	(1511.11) (15.11.09) 15.11.09
本	1,3		要、不要	松规 太郎 智治
4		(株)鈴木	Rev	