部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-10-008 生産 1 課 2 G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 製 生 承認 80 確認 作成 配 副造 営 技 品 品 造 産 産 産 産 0 布 部 理 技 術 研 証 技 部 四 き 駒津 課 課 先 長 課 課 課 課 課 長 課 課 課 藤牧 課 課 11,10,12 11.10.12 11.10.12 持久 1 1 1 1 1 1 部数 映次 和我 連絡受理日 2011年10月12日 AM YPM 12:00 - 品質保証2課 不具合受付者名 営業 藤牧 客先名 SMK㈱ (中国) → 鈴木東新電子 熊様 連絡者名 客先よりの連絡方法 )電話 )郵便 ( )荷物 ( O )Eメール )FAX ( 不具合区分 ( )苦情 ( O )不良 ( )クレーム ( )調査依頼 図番 / 品名 411CSS-174-50F 3234 19Pソケット ターミナル 11.09.24.S1F.0001~0004 ロットNo./数量 829,160ケ 11.09.28.S1F.0016 内容 変形不具合(センターズレ) 0.04MAXに対し、0.093 Pin5 a:0.82 端子pin相连 0.07Max寸法 ь:0.20 品質異常改善通知書発行 要)•非) 回答期限: 10月19日 迄 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる