発行日:

2019/4/23

整理No.

6009974(2)

山岸山

02、03 現。(料 鈴木です。 引作業記録 キいとしまり、います。

品質保証課

2019/5/7

丸穴変形写真

_	***			
図番	G-109772	承 認	調査	担当
品名	BB35C-PAA40AB3-522E-DLF(サンノウ)	15.00		
数量	71,280	19, 4,24	19.4.23	19,4,23)
ロットNo				
	190222-2-I-0002-0003	実施期限		

<不良内容> 밂

02:#A,B かしめはずし

03:マーキング品漏れ確認

<処置方法>

①かしめはずし

②全数検査

<手順>

質

保

成形品のため、手袋、マスク着用のこと。 証

①02:右写真のような丸穴変形が発生しています。

カシメをはずしてキャリアを除去してください。

#A.Bcavに発生傾向あります。

203:マーキング品が画像カットされていない可能性があるリールです。

カンゴウ面側から全数検査し、マーキング品があった際は品証へ連絡して下さい。

マーキング品がない場合は、納入時と同じ巻き方向・製品向きであることを確認し

㈱鈴木へ返却願います。

/作業ロト

不明点あれば連絡願います。

※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。

	\1F76.								
品品	勻	F J	月	日 ~	年	月	日		
品質技術課、生産課	<作業者:	名>					·		
課	作業結果	廃	棄数	:			ケ	作業時間 :	Н
	15米和木	良	品数	:			ケ	集計月度(品証記入):	月度 集計済
	/蚊頭>								

/ 借老へ

<受理>

質 保 証 課

(株) 鈴木

Rev: A

SQM-20020-1