【用紙一1】 発行日: 2018年06月06日 部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 49K-06-001 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 品質技術 承認 確認 作成 ンテナ 一産技 業 産 術 0 質 造 証 産 密 造 配 き 管 部 保 副 部 部 研 部 副 理 門 門 信 部 部 削 術 証 長 が 部ン 門ス 部門 部 門 部 部 部 先 18, 6, 07 18, 6, 06 18,6,06 門 部 門 裕規 長 連絡受理日 2018/06/05 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証Gめっき 松木 達也 社内MD工程 連絡者名 竹花氏 客先名 電話 客先よりの連絡方法 受付区分 不良 BB35AA-PAA3E-100E/101E-DLF 仕様番号 / 品名 G-110875 ロットNo. 18.04.09.2.D.0005A/B 対象数量 2,069,200個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 社内MD工程にて、A側で端子変形を発見 外周から40万ピンの位置で発生。 対象めっきロットNo.S1805085001A A/B数量 各1,034,600pin 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2018/06/11 迄 回答期限: 迄 行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる