部品製造部(コネクタ)

発行日: 2018年10月26日

不具合整理No.

50F-10-009

生産2課 発 行 先

## 不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品温 ( 画 ) 船	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス 部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			承認 黒岩 18.10,26	確認 8.10.26	作成 堀江 18.10.26 太郎	
連維	各受理	日	長		2018/10/25														
不具	具合受	付者	名		品質保証部品質保証二課品質保証一G 堀江 太郎														
客兒	七名				日本モレックス合同会社								連絡	格者名 QA 杉田様					
客兒	たより	の連絡	格方法	Ę	Email														
受付区分					調査依頼														
仕様番号 / 品名					505153-8000 / 2.0 MM PITCH W/B CONN. REC TERM. DURACLI														
ロットNo.					不明														
対象数量					不明			9		-									
														The second second second					

不具合内容

接点部欠損


海外顧客より組立品のランプ点灯確認でランプ不灯の不具合 によりサンプルを確認した結果、接点部が欠損していたとの事 略図(必要な場合のみ)


客先より画像・履歴の調査依頼















今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行:

回答期限:

迄

回答期限:

迄

不要

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる