モレックス合同会社 QC Ba Binh 様

株式会社 鈴木 品質保証部 品質保証二課 承認 黒岩 映次 作成 堀江 太郎

写真

件名:502104-0099 変形について Subject: 502104-0099 About deformation

貴社益々なるご清栄の段、お慶び申し上げます。 又、平素より格別なるお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。 首記件につきまして、下記の通り御報告させていただきます。

記

义 番:502104-0099

品 名: MICRO SD CONN. REVERSE SWITCH NAIL

1. 内容

1. Contents

容:変形 (1) 内

(1) Contents: Transformation

(2) 発見リール:プレスロット:80404BW101

(2) Discovery reel: Press lot: 80404BW101

(3) 発 生 率:リールの終わり10m~20mの間に変形が有り(貴社情報より)

(3) Rate of occurrence: It happened between 10m to 20m at the end of the reel.

(based on your company information)

(4) 発 見 工 程: 貴社めっき工程

(4) Watching process: your company's plating process

2. 調査

2. Investigation

不具合写真の確認

一部分にてプロテクタ・製品ともに変形しているのが確認できます。写真より上から押されて変形したと思われま

Confirmation of defect picture

It can be confirmed that both the protector and the product are deformed in part.

It seems that it was pushed from the top of the picture and it was deformed.

履歴確認結果

工程は、プレス⇒出荷となります。

80404BW101-108, 80426BW101-104 生産し出荷しております。

出荷履歴、生産履歴を確認しましたが異常は有りませんでした。

出荷時に巻き確認を実施しておりますが異常は有りませんでした。

出荷は、パレット梱包にて出荷しております。

History check result

The process is press \Rightarrow shipping.

80404BW101-108, 80426BW101-104 manufactured and shipped

I checked shipping history, production history, but there was no abnormality

We have carried out winding confirmation at the time of shipping, but there was no abnormality Shipment is shipped in pallet packing.

3. 見解

3. Opinion

異常履歴が無く、パレット梱包にて出荷しておりますので、 後工程でのハンドリング等での発生と推測します。

貴社納品後の取り扱いについて、再度調査していただければと思います。

Since there is no abnormality history and we are shipping in pallet packing, It is estimated that it occurred in handling etc. in the post process. Regarding handling after your delivery, I hope you can investigate again.