47M-12-005 モールド生産G 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2015年12月21日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 2015年12月24日 15,12,21 品質保証課記 15.12.21 流出原因 生產課: 2015年12月29日 指定回答日: 2016年01月07日 太祁 流出原因 品質技術課: 2016年01月07日 仕模番号 300282-9-11 DF36-30P-0. 4SD ど ソエンサ ロットNo 150828-1-A-003 *** 対象数量 1,901 不見合内容及び確認内容 樹脂部に変形有り 確認中 STATE OF THE STATE OF 異常品の暫定処理 誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) 次回生在時 製品確認 UTT (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 24 異常ないです 樹脂部學例刊 中南北沙化湖是过年村 5×79後日発生思品的了 /1 A 14 B 対策実施日: 上の/5一年 不具合印外生産日: Я 15.12.24 MM316 金型署号 : 起因部署記 (誰が、いつまでに何を、どうする) 次四年時間ではいまします。 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) (中国かかかいとは発見はれていない為) ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 安からか流出した. 中間サンクルでは発見できなかった 12 A 2 4 B 15.12.22 15.12.22 見落しの 他部国. 品質技術課 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) サンフロに問題ありませんでした。 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 15 12 28 15, 12,28 標準類改訂 原因区分 □作業 □材料 □検査工程 □設備 □梱包·輸送 □管理·仕様 □而实 切その他 効果の確認 有効性の評価 放地の部面にて確認します。 浅川 対策後、[60||4-|-D-0|-160422-|-E 16.6.21 つりまちりょりにおいて石不見合ないたみ 16, 6, 21 16.6.20 166.17 裕規 予防処置 要、不要 有效,但有小文和图 、智治 致います。 Rev: B