K / 13 /	· A							
品質保証課記入	整理No.	6010165		がルギ	却生	発行日	2019年0	4月23日
	製品cd	96560126	中	貝以普	報告書	担当者	竹内	誠
			1	発生原因: 2019年05月i4日				・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	1 〈指定问答H>							
	观番 G-110471			· · · · · ·	承認	確認	担当者	
		BB35K-PAA18EA31-500E-DLF				佐竹	/ (0.1C)	
		190419-3-W-0005 数量			55,850 個	19. 4.24	(19,4,23)	
	不良項目	MD•端子変形		金額	158,436 円	画	(7:8:4.23)	步剪
	<不良内容	>		•	<略 図>		5,000	
	#Q スライド樹脂詰まり 端子変形							
	NGカットしているがキャリア変形有り							
	数件区田					501615300		
	発生原因 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) (流出原因 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)			
超因铅						. pe 10 //(pp ps	•	
	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)							
	↓							
	*							
	*************************************					流出対策		
					(誰が、いつまでに何を、どう			
	·							
署					!			
署記								
入								
							1	
	金型番号 MM549			担当者				担当者
	対策実施ロットNo.			対策実施ロット№				
	対策実施日: 年月日				対策実施日:			
	水平展開の有・無(有の場合、対象製品名又は図番を記入)				水平展開の有・無(有	の場合、対象	対製品名又は	図番を記入)
	() / 実施							
					所属長コメント(作業者・	への指導内容	とゲループ内思	知徹底方法)
				確認				確認
1;=	`## ₩ T =L==						<u>/</u>	
標	準類改訂 原田原八	有 • 無	(NV N 1 N 1 1 1)	I
品質	原因区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備 □梱包・輸送 □管 □担当者は、下記内容を確認しチェックをする事				达 □管埋・仕様 □その他	承認	確認	担当者
	1世当者は、下配内谷を確認しチェックをする事 対策効果 口不具合対策が実施され、不具合の再発無し							
	が 東 カ 未					1		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
保	50小生産後又は対象期間経過した場合は下記に記入の事(記入の無いものは調査中とする) 有					承認	確認	担当者
証課	効 口対策後、 の計50ットにおいて、同不具合が無い為、							
	性 有効性有りと判断致します。]	
	口その他()			
	予防処置 要・不要					ı	ī	