発行日: 2011年 7月 19日

不具合整理No.43MD-7-007

	MD 生産1G	0
生産	MD 生産2G	•
生産区分		
分	その他()	


不具合連絡書

配布先	常務	製造部品	製 副造 部 E	品 副証 部 長	営業課	管理課	技術課	品証課	品技課	生産課						承認	確認	作成
部数	-	長 1	1	長 1	1	1	1	1	1	2		1				11.7.19	11.7.19	711.7.19
連絡受理日					2011年 7月 19日							AM PM 1 : 00						
不具合受付者名					営業 · 品質保証 1						1	課 田幸 大輔						
客先名					東北ヒロセ株式会社							連絡者名 品質管理 輪田様				谦		
客先よりの連絡方法			去	() '	電話	()郵便		(0)荷物	() ヒメール	()	FAX	
不具合区分					()=	苦情	(0)不良	Į	()クレーム				
図番 / 品名			300364-3-11							DF49-20S-0.4H R絶縁座								
ロットNo./数量					110610-1-G-08							6,620						

内容

端子削れ

Rシェル側面の削れにより、下地が見えています(10倍でも確認) 発生率: 25/100個(25%) 略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

現物の確認

掲示期間: 2011年 8月 5日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。