_[	【用紙-1】		
1 -1 to 1 of	不具合为容	下記の製品は得意先検査の結果、不合格とな 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日ま 生産担当: 出技担当: 業務 G担当 図番 SWPZ-A031GG-M025 品名 36Pコガタボウスイコネクタ Sタイプ ロットNo 071083-1~20 対象数量 160,000 クレーム内容及び確認内容フィラメンテープ貼付位置関連い	ジョン は した。 でに原本を回付して下さい。 2011 年 10 月 /2 日迄 2011 年 10 月 4 日迄 2010 年 10 月 14日迄 写真・図 (本行) 11. 9.29 11. 9.29 (本行) 11. 9.29 12. 2010 年 10 月 14日迄 (本行) 11. 9.29 12. 2010 年 10 月 14日迄
		発生原因	発生対策
		生産課 めっき課 ・技術課 ・ ( ) 現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)  ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の発生原因を掴む)  スラメンラーフ。監付位置を問え違えた。	(誰が、いつまでに何を、どうする)  ・巻き取りの作業をするときリールをひっくり返し  現品票を貼り、テープ。止火するようにする。  ・夜勤者へもメモダで、伝える。
		3ヶ所止×の位置まで記録していなかった。	THE MAIN CONTRACTOR
TEN ALIC DISK MAD	三旦耶	T具合ロット生産日: とoi)年 9 月 8 日 P番号: P 4162 - 流出原因 生産課 めっき課 ・技術課 ・ ( 現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	対策実施日: 201)年 / い月 11日 承 認 確 認 担 当 対策実施日: 1201)年 / い月 11日 承 認 確 認 担 当 対策実施日: 1201)年 / い月 11日 承 認 確 認 担 当 水平展開の有: ((有の場合: 対策製品名又は調査を配入) 11,10.12 ( 11,10.12 (
		ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む) スラメンテーフ。を見らり間違い えた出させた。	対策実施日: 2.01 年 / 0 月 【 日 承 認   確_認   担 当
	C	野り間違いのりつしるな記をしていなかった。 見いり間違いなど無いと思い込んた。 品質技術課・業務グループ 現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認と	対策実施ロナNo. 074509~24~ 対策実施ロナNo. 074509~24~ (有の場合、対象製品名又は関係を配入) ((誰が、いつまでに何を、どうする) オー・ウスイドハクラーアイズのクターのようの オー・ウスイドハクラーアイズのクターのようの
	(	リーして北京の流性になる。 ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む)	対策実施日: 7/年 / の月 6日 承 認 確 認 担 当 対策実施ロットNo. 074509-16~ 水平展開の有(物) (有の場合、対象製品名又は対策を配入)
-	-	原因区分 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	( ) / <u>薬施</u>   <b>液</b> 志   <b>液</b> 志   <b>液</b> 志   <b>で</b>
品質仍罰認	<u> </u>	有効性の評価 対策後 074509、0026-0045~ 074509、008(-0095の計5を少けに おいて同不見合ないの為、存例性有りを判断致します。 最終ロット出行日:11、10/19	予防処置 要 · 不要 承 認 確 認 担 当