発行日: 2018年08月31日

調查中

不具合整理No. 部品製造部(コネクタ) 50F-08-007 生産4-2 発 行 不具合連絡書 先 承 認 確認 作成 質技 5 産 産 造 証 業 産 術 密 質 诰 配 副 部 管 部 部 テ 去 研 技 保 部 信 副 門 理 門 ナ 部 術 部 削 術 証 長 18.8.31 先 長 部 部ン 門 部 部 部 部 18, 8, 31 18, 8, 31 部 門 門ス 門 映次 太郎 長 連絡受理日 2018/08/31 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 堀江 太郎 住鉱テック株式会社 連絡者名 品質保証部 古野様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 XMI0C0-003A ターミナル(LOW) ロットNo. FA180418120-142 対象数量 1,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子の位置ズレにより、 顧客先で該当製品を使用した際にぶつかって変形するとの内 容です。 43 (現状現品の入手は出来てません) D创新维 (5/1) 客先にて詳細確認中 A EBER 10 センターズレがない ## -0-0 矢側(5/1) ことも確認してくだ 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2018/09/07 迄 回答期限: 迄 発 行先 確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる