発行日: 2011年 11月 03日

不具合整理No. 43MD-11-002

	MD 生産1G	
生産区の	MD 生産2G	
		_
分	その他(信拓工学	(上)

不具合連絡書

-		_	_	_															
配布	常	製造部	製副造	品副証 部 長	営業	管理課	技術	品証	品技	生産						承認	確	認	作成
先	務	長	長	部 長	課	課	課	課	技課	課		1		1		(11,11,00		1	近縣
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						立司			立司
連絡受理日					2011年 11月 02日 (AM/PM 9 : 30							
不具合受付者名							営業		G.	質保		1	課		j	近藤			
客先名					山一電機						連絡者名 品質管理課 渡部様								
客先よりの連絡方法			去	() 1	電話	()郵便		()荷物	(0) Eメール	()	FAX	
不具合区分					() =	苦情	(0)不良	Į	()クレー	4					
図番 / 品名					AB-11987					1		IC354-0562-010#IN-A							
ロットNo./数量					B.11026-1-P					/		344個							
					The Real Property lies	and the same		-			No. of Lot					- VIII-	7-12-1-1	-170	With the State of

内容


発行先確認欄

客先情報

樹脂バリ発生変形(2個確認)

対象ロットについては、返却後、バリ取りし11/4着にて再納入依頼あり。

略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

・11/3返却品受理し、信拓工業殿にて対象品バリ取り、

変形選別実施済。11/3発送手配済。

・金型確認し、対策検討。

掲示期間: 2011年 11月 17日まで



配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。