(株)シンエイ

発行日:

2013年07月08日

整理No:

45M-07-001

協力工場 不良品連絡書

殿

(株)

徻

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2013年07月11日

TE. 13.7.08 広司

班戲 13.7.17 正司

記

入

木

仕様番号 G8C-175NS シンコ ウタンシ175IMD ロットNo 11163B1-072-012

端子変形 開封時、シンゴウタンシが曲がっている。

変形が大きい端子のインサート直近部分に打痕が早受ける

不良内容

連絡受理日 2013/07/08 17:46:02

対象数量 700

発生サンファル岛の端子変形を確認致しました

返却品の処置(数量明記)

强结炼却(1個)

2. 発生原因

検査工程に方かっていしの重的会社 時以製品外飛不到此私儿由 に端子が挟む、変形したものと 思如化封、

4. 流出原因

見兆し(製品ルーの重ねな状態での 確認漏水)

協

力

II īΕ

3. 発生防止対策

、外観、核能検査指導書に基づき 検査員の気質数者の実施を行左 いました。

5. 流出防止対策

· 左回

入

記

実施日:20/3年 7 月 /2 日

実施日:20/3年 7 月 /2 日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

標準類改訂

有 • (無)

確認者

回答日: 20/3 年10月4日

㈱鈴 木 認

对策後 2093B1-092-001-010~2783B1-092-001-0159計57191-確において同不具合無レの為、有効性有りと判断を全人します。

13,10,28 应司

13,10,28

(株)鈴木

Rev: A

SQM-10010-4