## 

## 社内検査異常速報

社内検査異常速報№\*6009973\*

発行日 2019/02/26

生産グループ名モールド生産G	生産担当者 黒岩利成
検査グループ名モールド品技G	品技担当者 曽我瑞紀
得 意 先 名 京セラ (株)	
製 品 No 25965611 金型番号 MM580	
製品 名5636 LOWER TALL INSERT #1	
仕様番号30 5636 999 140 428 +1	
対象ロットNo. 9225NS1 01-16	
対象数量(個) 58,320	
不具合ロットNo.   922NS1 01. 08	
不具合数量(個) 5,210	発 生 率 1/8
発生状況リール 出荷	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
単価(個) 6、50692 4: 499	金額(円) 33,90/23,421
めっき先 ,	
区 分 🗹 工程内異常品 🗆 焼入異常品 めっき仕様	
材料仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UHF BZ	
保留理由MD·端子変形	
-01 #F 上型樹脂詰まりによるピン変形 不具合内容 (略図) (略図)	
起因工程材料・プレス・焼入・めっき・成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他	
処 理 納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品 NG: 0 0k: 5210	
	,
コメント	
特别作業作成落 (3/8)	
(起因部署)	
製造部長 製造副部長 品証 (刷)部長 管理課長 担当課長	品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 品証集計担当
(19.4.17) 現在 (19.4.12) (1	19.4.0 19.4.12 19.2.27
	品技担当発行 品技GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。3 4.09 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 曽我瑞紀  (19.2.26)	
	乗   返品   上
品蓝集計担当 品技課長 品技担当 担当	課長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当 品技GL
現品出庫指示 現品出庫 (起因部署) (協力会社) ②現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す	

株式会社 鈴木