## 品質異常改善通知書

下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。

発生原因 生産課:

2017年02月08日

流出原因 生産課:

2017年02月09日

(誰が、いつまでに何を、どうする)

ハーッセル時の確認の独庭

流出原因 品質技術課:

迄 2017年02月13日

48F-02-001 不具合整理No 生産1-2 担当課 担当者 徳竹優悌 発行日: 2017年02月04日 確 認 担当 影山 17, 2, 05 17.2.04 17.2,04 由浩

品質保証 不具合内容

仕様番号 8230-5163

指定回答日:

ハ・ント・リアセンサ・イタンシ 090カ・タ LONG ロットN o 170201-FT840012G1~018M3

対象数量 266,700個

線材ツブシ部の膨らみつぶれキズ

確認中 異常品の暫定処理

写真・図

便り面ラケーの全長を変更してい出さないように設定はした

パッ文表明バラシ明には平行なら気息をきてこ

確認はす(メテかコツへ落し出す)

讫

------(現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)

ハクツ女授時・ パーツの個性のラ什ーがとなってこれて 製造のバチッキでランタムに発生していた。

発生原因

(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)

ハラツ交換をした

2017年02月13日

りしろくナーかでとなってていた。

ハシッ支手を後のたっつかせかった。

不具合ロット生産日: 「7年 2月 /日

金型番号:

L7075

2 A /6 B 対策実施ロット加ノス回生をロックスグ 水平展開の(有) (無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)

17. 2.18 流出対策

確認 関ロ 17.2.16 孝史

徳大丁

担当

部 生産課

(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)

ハーツの何川面が十一点でとなってている ハシツ交換時 製むのバタッキでランダムに発生していた。

流出原因

(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)

いり面はなが多久発生にいるのでみかけからかった。

うとダムに発生しているみかけからがった。

(誰が、いつまでに何を、どうする)

今回の内容を外観整香指導書へ添しこみ外観確認をはす 関ロリーケー・検査直にロット前にサンプルをみてもらい

トリプルセックをします

またドロップで テストをしてしてんアップをはかっていきます

対策実施のナトロンス回生をロットエリ 水平展開の有り無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)

対策実施日: 2017年

2月/6日 17, 2, 18

関口 17, 2, 16 场大了

品質技術課

(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)

維枯りが音を腫りみあつるべれまな

(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)

あけかはかけ=

他場所のもでもべりを気にしていた

全てにすべか出ていていかったので見述してしまった

☑金型

(誰が、いつまでに何を、どうする)

どれなませいはすななとどでも リーダーやの話に一個記をする。

不安な時はかなかりをしてもううようにする。

□管理·仕様

対策実施日1007年 2 月 20日 対策実施のかれた。次回不変直口、トッツ 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)

□梱包·輸送

太山 17, 2,70 智力

承 認

黑岩

柳.7.06

□顧客

笠原、丹上 17, 2, 20 17, 2, 20 Louis

□その他

確認

影山

17.7.05

確認

標準類改訂 原因区分

質保証

□作業

効果なりとする。

升級投查指導書

□検査工程

確認 承 認 有効性の評価 対策後は7024年で84006日ル170629千3320 020月2つまけらひとしぶいて月が早かかまいる。 信なか生有メヒギリピケシによる。 13.L んフいて、からって、テスト実施 作業者全員 正解であるでと 17.4.19

□材料

□設備

Rev: B

SQM-22020-

17.7.05

由浩