【用紙 不具合整理No. 45F-09-009 担当課 部品質技術一課コネクタ 品質異常改善通知書 担当者 小林 景子 発行日: 2013年09月06日 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 担 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 発生原因 -: 2013年09月11日 迄 為洋 13,9,06 139,06 2013年09月17日 迄 13.9.06 流出原因 一: 指定回答日: 2013年09月20日 不具合内容 質保証課記 由浩 映次 流出原因 品質技術課: 2013年09月20日 迄 仕様番号 503851-0008 写真・図 品 名 HI-FIX 15G PB CONN REC SIGNAL TERMINAL ロットNo 13. 08. 26. 1. 01/13. 08. 27. 1. 01-07 不具合内容及び確認内容 Auメッキフクレ 発生原因 発生対策 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 1 1 対策実施日: 承 認 確 認 担 当 対策実施ロットNo 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 不具合印 生産日: 年 В 月 P5805 金型番号: 因 流出対策 流出原因 部 誰が、いつまでに何を、どうする) 署記 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 当 対策実施日: 承 認 確 認 担 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 品質技術課 サンプルが入検した日に(次エ程へ行く前に) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) サンプルーリール内にメッキフクレ発生 検査を行うことを徐むします。 ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) ・かキックレサンプルを品技製へ回覧しました。 Auメッキフクレ不良流出 サンプル入検した日にサンプル確認(出有検査)を行ていてかった。 13 # 9 A 13 B 確認 担当 四州 対策実施ロットNo. 次ロット~ 水平展開の有)・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 13.9.23 13 9,23 次工程入行く前に検査をしていなかった。 3 9,23 施行 (め)き品全て ) 9/13 実施 □材料 □検査工程 □梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 □その他 □作業 □設備 原因区分 確認 承 確認 担当 質保証 承 認 効果の確認 有効性の評価 対常後13,10.0(1.0(ル)4.01.07.1.g1の計場を おめま以上の間,同不具合共振い局,有効性布り に判断で致します。 めた治旦新規作成とラーで試 14.3.24 43.21 143.21 14.3.21 14.3.24 由浩 序文 予防処置 要、不要 (株) 鈴木 SQM-22020-Rev: A