(株)シンエイ

殿

発行日:

2013年08月27日

整理No:

45M-08-001

協力工場 不良品連絡書

(株) 鈴

木

記

入

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2013年09月02日

13.8.27 広司




査



担 当

仕様番号 101CPB-136-30F PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD 品 ロットNo 230805-1-L-01or02 連絡受理日 2013/08/27 14:41:37

不良内容 端子間にショート発生



1. 確認内容

2. 発生原因

3. 発生防止対策

対象数量 16.000

写真にる確認はは、

返却品の処置 (数量明記)

是 力

協

I 正

場 処

記 置

入

4. 流出原因

今まかたも同様な不名が発見るかろいる、名都 全員に限度の抗人写真にて指導してあるしたが また、その限度の円着が統一なりといなく、数名の 作業者はきりきりの大との判断をしていました。

5. 流出防止対策

①在品不完的#=>0儿を作成し全資に指導する(發稿在で成す)

②面常面の作像の中で11三3十水类見るれた場合は、孩かかにと 服合しヤ三者と共に食る判定を行なう、一作者。

数回程度か三者と目合せとし習得かせる

3週一度、三十千老及2、当初和日不会发生收成等、新し 合う時間をアベリ全負同いレベルと、検査するよう指導していらます

実施日: ング 3年 3月27日

在庫品仕掛品の確認

実施日:

在庫品

仕掛品

月

回答日:20/7 年9 月2 日 承 認 調 查

> 承 杳 確認者

標準類改訂 有 · (無) 対策後 230828-1-5-01-06 ~230901-1-5-01,03-08の計3ロットにおいて同不具合 確無し、6ヶ月間経過の為、有効个生有リとギリ迷り至久します。

鈴 木 認

近慈 14, 3, 13 五司

浅川 143.13



作成

(株) 鈴木

Rev: A

SQM-10010-4