部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-8-022 生産 2 課 2 G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 立山電化工業㈱ 生 生 生 生 承認 確認 西己 作成 副造 技 精 品 品 生 造 産 産 産 産 0 布 部 理 業 術 研 証 技 技 部 四 き 課 先 長 課 課 課 課 課 課 多田 長 課 課 課 課 課 11.8.29 11.8.30 11, 8, 30 1 1 1 1 1 1 1 部数 和典 博久 映次 連絡受理日 2011年 8月 29日 AM) PM 10:00 不具合受付者名 営業 品質保証2課 島田 客先名 日本モレックス(株) 静岡工場 連絡者名 品管 酒井様 客先よりの連絡方法 ()電話 ()郵便 ()荷物 (O)Eメール)FAX 不具合区分 ()苦情 (O)不良)クレーム ()調查依頼 0.4 B-TO-B CONN H=0.7 図番 / 品名 503546-8008 HI-RETENTION REC NAIL プレス 11.08.10.1Q.072 ロットNo./数量 12,000 (めっき 10812TA74-23) 内容 略図(必要な場合のみ) 端子变形 端子が倒れたように変形しており、層間紙にささっている。 端子变形状舆 巻き状態がわるいと考えられます。 3 選子が後ろ方向に倒れています。 不具合返却リール 中間紙端子側 リール内側部でピン肉さりが発生していました 内周部全体で発生しています。 品質改善通知書 非) 協力工場不良連絡書 2011/9/2 回答期限: 讫 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる