発行日: 2018年09月12日

不具合整理No. 50F-09-004 部品製造部(コネクタ) 発 行 不具合連絡書 先 (株)山王 確認 作成 承認 質技 質保 産 産 造 業 産 術 つ 密 証 造 管理 ーテナ 部 部 部 き 研 技 配 副 部 副 門 術 証 信 部 門 門 部 削 術 長 部ン 部 門 部 部 部 部 18, 9, 12 先 長 18, 9,13 門ス 部 智治 由浩 連絡受理日 2018/09/12 品質保証部品質保証一課品質保証二G(MD) 竹花 智治 不具合受付者名 連絡者名 Parapapan様 DDK (THAILAND) Ltd. 客先名 客先よりの連絡方法 **Email** 不良 受付区分 BB35C-PLT40AA3-560E-DLF(サンノウ) 仕様番号 / 品名 G-109773 180511.2.M.0019 ロットNo. 37.700個 対象数量 不具合内容 略図(必要な場合のみ) プロテクタ方向逆 プロテクタの方向が 逆向きとなっている 成形進行方向 成形進行方向 不具合品 今後どの様に動くか 協力工場不良品連絡書発行: 必要 品質異常改善通知書発行 不要 迄 回答期限: 2018/09/19 迄 回答期限: 行 先確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる