発行日: 2018年08月06日

部品製造部(モールド)

不具合整理No.

50M-08-001

品技1-2G 発 行 先 立山電化工業(株)


不具合連絡書

和	製造	製造副	品証	営業部	生産管	生産部	技術部	メンテ	めっき	報密 購	生産技	品質技	品質保			承認	確認	作成	
信先	部長	部長	(副)部長	門	理部門	門	門	ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	技術部門	投	保証 部門			佐竹 18, 8,06 由浩	竹花 18.8,06 智治	松木 18.8.06 達也	
連絡		2018/08/06																	
不具	受合 具	付者	名		品質保証部品質保証一課品質保証二G(メッキ) 松木 達也														
客先名					DDK (THAILAND) Ltd.								連絡者名山口様						
客约	たより	格方法	去	Email															
受付区分					クレーム														
仕村	仕様番号 / 品名					G-110276							APB-PAAAB1-501E-DLF						
ים	ロットNo.					180208-3-J-0002													
対針	対象数量					10個											1		


不具合内容

客先の実装メーカーにてAPBタブ立ち上がり部の 半田上がり発見。

立ち上がり部にAu漏れ有り プレスロット180124.1.0.0023 めっきロット:79180126-0014



略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限: 2018/08/10 迄

回答期限:

2018/08/09

迄

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる