【用紙一1】 整理No. 6010103 発行日 2019年04月05日 品質改善報告書 製品cd 74460102 担当者 阿部 克範 モールド生産G 発生原因: 2019年04月25日 担当課 <指定回答日> 流出原因: ——年 品 質 図番 505068-2466 承 認 認 担当者 保 品名 0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST 佐竹 小添 証 19.4.00 19.4.00 ロットNo. 90403BW2 01 19, 4,09 数量 58,700 個 課 智岩 MD·そのイ也 J. 19 不良項目 画怎 記 金 額 175,584 円 <不良内容> <略 図> 奥 パイロット穴変形 発生原因 流出原因 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 1 発生対策 流出対策 (誰が、いつまでに何を、どうする) (誰が、いつまでに何を、どうする) 因 部 署 記 入 金型番号 MM 589 担当者 担当者 対策実施ロットNo. 対策実施ロ<u>ットNo.</u> 対策実施日: 年 月 日 对策実施日: 水平展開の有・無(有の場合、対象製品名又は図番を記入)水平展開の有・無(有の場合、対象製品名又は図番を記入)) / 実施 所属長コメント(作業者への指導内容とゲループ内周知徹底方法) 所属長コメント(作業者への指導内容とグループ内周知徹底方法) 確 標準類改訂 無 原因区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備 □梱包・輸送 □管理・仕様 □その他 承認 確認 担当者 対策効果 口有効性の評価にて、対策効果の確認をします。 の確認 ロコメント() 品質保証 50小生産後又は対象期間経過した場合は下記に記入の事(記入の無いものは調査中とする) 承 認 確認 担当者

(株) 鈴木

の計5円かにおいて、同不具合が無い為、

の計 ロ外を含む6ヶ月以上の間、

有

効性

評

価

予防処置

課

□対策後

口対策後、

口その他(

有効性有りと判断致します。

要 · 不要

同不具合が無い為、有効性有りと判断致します。

口対策後、1年以上生産履歴が無い為、閉鎖致します。

Rev: D

SQM-22010-1