[【用紙-1】		
		下記の製品は得意先検査の結果、不合格と 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日	なりました。 発行日: 2011年9月22日
7 1 4 P	不是合为容	#	: 2011年 9月 6日迄 : 2011年 9月 27日迄 11.9.22 11.9.22
	T	コットN o 11.09.06.5.0001 対象数量 51,000 客先提出のロットスタートサンプルにて端子変形発生。 発生数 2/50 (サンプル中央と端に1箇所ずつ発生)	AXB
F		発生原因 ## 全期 ## 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	発生対策
		生産課 ・ めっき課 ・ 技術課 ・ 品質技術課 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)	(誰が、いつまでに何を、どうする)
		ターを見検査時においては、異常は見当たりませてレインのかな3回繰り返すて車の発生原因を開せい	L これでと同様に製品の取り投いこ 注意を払い、検査後の製品をタッパー
7	K	(ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の発生原因を掴む)	注意をおい、「外直なの歌品をリッパー
			こおさめて発生防止を図ります。
			対策実施日: //年 タ 月 ユチ 日 承 認 確一認 担 当
 	₋ŀ	不具合ロット生産日:	対策実施ロットNa 「(.09.24.5.00(~ 山岸 11.9.26 (有の場合、対象製品名又は図番を配入) (11.9.26 (有の場合、対象製品名又は図番を配入) (11.9.26 (有の場合、対象製品名又は図番を配入) (11.9.26 (有の場合、対象製品名又は図番を配入) (11.9.26) (11.
区部	-	<u>流出原因</u> 生産課 ・ めっき課 ・ 技術課 ・ (品質技術課)	流出対策
署記	1 1/-	現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	(離が、いつまでに何を、どうする) ALを目をを自行に目当たかなかった為、取り技
7	1	異常品が見当たらないため、製品でサンフルを次本 ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む)」ころしき渡しコレナーの	引観検重時に見当たらなかるた為、取り板 いによる変形と思われます。 今後は、外八二等 に入れて検査いていくように対策を取っていきます
1			
			対策実施ロットNa // 09、24、5、00 (へ 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を配入)
	(J	品質技術課・業務グループ 現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 取りお及い11:安本上 なリアせんしてて、	(誰が、いつまでに何を、どうする) サンプルは大気を付けて取り扱います。
		ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む)	
			対策実施日: / / 年 9 月 2 年 承 認 確 翌 担 当 対策実施ロナト (1,09 24 5,001 へ で で で で で で で で で で で で で で で で で で
品品	厉	原因区分 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	甫 □梱包・輸送 □管理・仕様 □顧客 □その他
質		有効性の評価	予防処置 要 不要 承 题 確 認 担 当
保証課	7736	対策後 11.09.24.5.000(-0002~11.10.08.5.000/-0009の 計5ロットにかいて同个具合ない為有例は有りと判断致しまう 敷終ロット出行日:11、19/3	11.10.13 11.10.13 11.10.13 由浩
-			